



PEUGEOT 208 Active 1 6L BlueHDi 75 BVM: EM-025-HP

N° Chassis:	VF3CCBHW6HW077404	Version:	
1ière MEC:	10/05/2017	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	92878	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Couleur tableau de bord	Noir
Entretien	OK		
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Cache bagages	
Clim. manuelle		Revêtements de sièges tissu/autres	
Ordinateur de bord		Phares	Phares Halogène
Régulateur de vitesse			
Volant multifonctions			
Véhicule Grêlé ?			
Equipements corrects ?			
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?	EM-025-HP		
VIN correct ?	VF3CCBHW6HW077404		

Degré d'usure

	185/65/15/88 H Acier			
Pneus d'été:	AVG	Firestone: 5,7 mm	AVD	Firestone: 5,5 mm
	ARG	Kleber: 5,8 mm	ARD	Kleber: 5,7 mm

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
---------	------------	------	------------

Moulure de pare-chocs AV, Cassé, E - Remplacer



Pare-chocs AV, Griffes, Peindre



Pavillon, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Enjoliveur de roue AVD, Cassé, E - Remplacer



Aile ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Capot, Grêlé, LI - Réparer et peindre (complet)



Enjoliveur de roue AVG, Cassé, E - Remplacer



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Bas de caisse ext D, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)





Porte AVD, Griffe(s), Peindre



Porte AVG, Griffe(s), Peindre



Pare-chocs AR, Griffe(s), Lustrage

