



PEUGEOT Nouvelle 308 SW Access 1.6L BI: ER-238-RR

N° Chassis:	VF3LCBHYBHS303091	Version:	
1ière MEC:	30/10/2017	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	50925	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Break	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Diesel	Couleur tableau de bord	Gris
Entretien	OK		
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Cache bagages	
Clim. manuelle		Revêtements de sièges tissu/autres	
Ordinateur de bord		Phares	Phares Halogène
Régulateur de vitesse			
Equipements corrects ?			
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
Immatriculation correcte ?		ER-238-RR	
VIN correct ?			
VIN correct ?		VF3LCBHYBHS303091	

Degré d'usure

	195/65/15/91 H Acier			
Pneus d'été:	AVG	Goodyear: 3,6 mm	AVD	Goodyear: 3,7 mm
	ARG	Goodyear: 4,9 mm	ARD	Goodyear: 5,3 mm

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
---------	-----	------	-----

Porte ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Capot, Griffe(s), Peindre



Porte AVG, Mauvaise réparation, Peindre



Aile ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer



Pneu AVG, Hors tolérance, E - Remplacer



Pare-chocs AV, Griffe(s), Lustrage



Pare-brise, Eclat(s), Réparation pare-brise



Pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre



Bas de caisse ext D, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)

