

## RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3CUBHYKHY083243	Plaque d'immatriculation	EP-387-BL	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	80913	Type de carrosserie	Break
Modèle	2008	Couleur extérieure	Gris	Couleur intérieure	Gris
Série	2008 FL BD100 ACT BUS	ETG Code	0181430	Catégorie de peinture	
Année	2017	HP	100 / 74	Cylindrée du moteur	1560
Portières	5	Sièges	5	Transmission	Traction avant
Rapport	5	Type boîte de vitesses	M	Cyl. moteur	4
Cyl. Régler	Ligne	Trim		Pays d'enregistrement	
Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0	Date d'échappement	10/01/2020
Turbo / Suralimenté :	pas d'information	Analyse principale	10/01/2020	Entretien	
Date d'entretien		N° de compte		Nom de société	ALD
Lieu d'inspection	CAT Quincieux	Date d'arrivée	10/01/2020 14:01:33	Adresse	
Adresse		Date 1ère immatriculation	07/07/2017	Ville	
Ville		Date de fabrication	07/07/2017	État / Province / Code postal	
État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	6627 - 3758004	N° tél.	
N° tél.		Date de requête		Date d'envoi du CR	
Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	10/01/2020 14:01:33	Date d'impression	
Certificat de test Num.		Référence W		Cour	CAT Quincieux

### ACCESSOIRES

#### PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	3 mm	Michelin	16	205/55	Été
Arrière Gauche	4 mm	Michelin	16	205/55	Été
Avant Droite	6 mm	Bridgestone	16	205/55	Été
Avant Gauche	6 mm	Bridgestone	16	205/55	Été

#### EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Arrière droit 205/55R16, 3mm, Michelin, Été	Usé	Remplacer	
3	Instrument Stalk - Avant	Usé	Inconnu	
4	Aile (Droite)	Cabossé	3 cm - 4 cm	
5	Revêtement supérieur pare choc AV	Rayé	15 cm - 20 cm	
6	Aile (Gauche)	Cabossé	3 cm - 4 cm	
7	Porte arrière (Gauche)	Cabossé	4 cm - 6 cm	
8	Porte arrière (Droite)	Cabossé	6 cm - 8 cm	
9	Panneau latéral (Droite)	Cabossé	8 cm - 10 cm	
10	Panneau latéral (Gauche)	Cabossé	3 cm - 4 cm	
11	Garniture inf. porte à battant/hayon	Rayé	10 cm - 15 cm	
1	Clé de rechange	Manquant	Manquant	

#### Commentaires

Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles.

#### Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

#### LISTE DE DOCUMENTS

Présent  Manquant

Carnet d'entretien	<input type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Ref 3 ;
				
Ref 1 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;
				
Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;
				
Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;
				
Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;
				
Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;
				
Ref 11 ;	Ref 11 ;			