










Détails véhicule

VIN	VF70PHNPX KE523694	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	PE-05580	Modèle	C4 CACTUS R PTECH 110 S&S EAT6 FEEL BUSI	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/06/2019	Année	2019	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	18 942 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Mica Grey - Am
Carburant	Essence	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	1
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	07/11/2020	Parc	HORDAIN		
					
					

Equipements génériques



Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Crochet de remorquage	✗

Documents techniques



Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques

Goodyear 205/55/16 V Eté 5.0 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 5.2 mm	
Goodyear 205/55/16 V Eté 6.0 mm		Goodyear 205/55/16 V Eté 6.2 mm	

Dommages

1		Elément	Révision	2		Elément	Crochet de remorquage
		Position	-			Position	-
3		Dommages	Non réalisé	4		Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Echange
		Elément	Jante alu 16'			Elément	Porte
		Position	Avant Droit			Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Smart Repair

5		Elément	Porte	6		Elément	Porte
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Smart Repair
		● ●				● ●	

Commentaires

PneuARG Goodyear 205/55/16 V 6.0 Mm
 PneuAVD Goodyear 205/55/16 V 5.2 Mm
 PneuAVG Goodyear 205/55/16 V 5.0 Mm
 PneuARD Goodyear 205/55/16 V 6.2 Mm
 Process kilométrage modifié