



RAPPORT D'É	VALUATION DU V	ÉHICULE

		KAFFORT DEVA	LOATION DO VE	ITCOLL	
Châssis	VF3MRHNSRKS070135	Plaque d'immatriculation	FD-149-WC	Type carburant	Petrol
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	11392	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	3008	Couleur extérieure	Noir	Couleur intérieure	Noir
Série	3008(2) E130 ALL BUS	ETG Code	0185765	Catégorie de peinture	
	BA8	Année	2019	HP	130 / 96
Cylindrée du moteur	1199	Portières	5	Sièges	5
Transmission	Traction avant	Rapport	6	Type boîte de vitesses	A
Cyl. moteur	3	Cyl. Régler	Ligne	Trim	
Pays d'enregistrement		Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0
Date d'échappement	08/01/2021	Turbo / Suralimenté :	pas d'information	Analyse principale	08/01/2021
Entretien		Date d'entretien		N° de compte	
Nom de société	ALD	Lieu d'inspection	TEA Fleury Merogis	Date d'arrivée	08/01/2021 16:01:48
Adresse		Adresse		Date 1ère immatriculation	14/02/2019
Ville		Ville		Date de fabrication	14/02/2019
État / Province / Code post	al	État / Province / Code post	al	N° d'inspection - ID	3838 - 4077293
N° tél.		N° tél.		Date de requête	
Date d'envoi du CR		Concessionnaire prix d'acha	at 0	Date d'inspection	08/01/2021 16:01:48
Date d'impression		Certificat de test Num.		Référence W	
Cour	TEA Fleury Merogis				

ACCESSOIRES Air conditionné auto

PNEUS					
Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	6 mm	Michelin	18	225/55	Été
Arrière Gauche	7 mm	Michelin	18	225/55	Été
Avant Droite	6 mm	Michelin	18	225/55	Été
Avant Gauche	6 mm	Michelin	18	225/55	Été

Transmission automatique

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Туре	Sévérité	Commentaires
2	Garniture inf. porte à battant/hayon	Éraflé	8 cm - 10 cm	
3	Porte avant (Droite)	Éraflé	10 cm - 15 cm	
4	Jante aluminium avant (Droite)	Éraflé	20 cm - 25 cm	
5	Instrument Stalk - Avant	Standard	Voir Photos	
1	Clé de rechange	Manquant	Remplacer	

Commentaires

Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

Système de navigation

Carnet d'entretien	অ	Clé d'origine	₩
Clé de rechange	Г		_

