



CITROEN C3 BlueHDi 75 S&S BVM Feel Bus: EW-847-SH

N° Chassis:	VF75XBHW6JT563138	Version:	
1ière MEC:	19/04/2018	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	87991	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Couleur tableau de bord	Noir
Entretien	OK		
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Stockage GPS	HD	Radar parking AR	
Stockage GPS		Revêtements de sièges tissu/autres	
Clim. automatique		Phares	Phares Halogène
Ordinateur de bord			
Régulateur de vitesse			
Volant multifonctions			
Equipements corrects ?			
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?	EW-847-SH		
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?	VF75XBHW6JT563138		
VIN correct ?			

Degré d'usure

185/65/15/88 H Acier				
Pneus d'été:	AVG	Bridgestone: 7 mm	AVD	Bridgestone: 7 mm
	ARG	Bridgestone: 7 mm	ARD	Bridgestone: 7 mm

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
---------	------------	------	------------

Capot, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Griffe(s), Peindre



Répétiteur rétroviseur D, Cassé, E - Remplacer



Aile ARG, Griffe(s), Peindre



Joint de coffre, Déchirure, E - Remplacer



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Jupe AR, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARG, Griffe(s), Peindre



Poignée ext porte ARG, Griffe(s), Peindre



Moulure de pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Griffe(s), Peindre



Enjoliveur de roue AVD, Cassé, E - Remplacer



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Boitier rétroviseur ext D, Griffe(s), Lustrage

