RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3MJAHXHHS290558	Plaque d'immatriculation	ER-179-MN	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	58552	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	3008	Couleur extérieure	Vert Foncé	Couleur intérieure	Noir
Série	3008(2) BD150 ALL BUS	ETG Code	0185773	Catégorie de peinture	
Année	2017	HP	150 / 110	Cylindrée du moteur	1997
Portières	5	Sièges	5	Transmission	Traction avant
Rapport	6	Type boîte de vitesses	M	Cyl. moteur	4
Cyl. Régler	Ligne	Trim		Pays d'enregistrement	
Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0	Date d'échappement	08/02/2021
Turbo / Suralimenté :	pas d´information	Analyse principale	08/02/2021	Entretien	
Date d'entretien		N° de compte		Nom de société	ALD
Lieu d'inspection	TEA Fleury Merogis	Date d'arrivée	08/02/2021 18:08:23	Adresse	
Adresse		Date 1ère immatriculation	24/10/2017	Ville	
Ville		Date de fabrication	24/10/2017	État / Province / Code postal	
État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	6575 - 4107682	N° tél.	
N° tél.		Date de requête		Date d'envoi du CR	
Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	08/02/2021 18:08:23	Date d'impression	
Certificat de test Num.		Référence W		Cour	TEA Fleury Merogis

ACCESSOIRES

Système de navigation

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	6 mm	Michelin	16	225/55	Été
Arrière Gauche	5 mm	Michelin	16	225/55	Été
Avant Droite	5 mm	Michelin	16	225/55	Été
Avant Gauche	5 mm	Michelin	16	225/55	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Passages de roue - Arrière Droite(Droite)	Sale	25 cm - 30 cm	
3	Jante aluminium avant (Gauche)	Éraflé	25 cm - 30 cm	
4	Jante aluminium avant (Droite)	Éraflé	25 cm - 30 cm	
5	Jante aluminium arrière (Gauche)	Éraflé	8 cm - 10 cm	
6	Jante aluminium arrière (Droite)	Éraflé	6 cm - 8 cm	
7	Pare-chocs - angle (Gauche)	Malfaçon	15 cm - 20 cm	
8	Panneau latéral (Gauche)	Cabossé	1 cm - 2 cm	
9	Bouclier de pare-chocs	Éraflé	6 cm - 8 cm	
10	Instrument Stalk - Avant	Standard	Inconnu	
1	Clé de rechange	Manquant	Manquant	

Commentaires

Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles

Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS

Présent ☑ **Manquant** ☐

Carnet d'entretien	☐	Clé d'origine	☑
Clé de rechange	☐		

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	 Standard	Standard	 Standard	Ref 10 ;
Ref 2 ;	Ref 2 ;	 Ref 1 ;	Ref 3 ; 10 ;	Ref 10 ;
Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ; 10 ;	Ref 10 ;
Ref 4 ;	Ref 5 ; 10 ;	Ref 10 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ; 10 ;
Ref 10 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;
Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;		