

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3LBBHYBHS370367	Plaque d'immatriculation	ET-433-HK	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	65055	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	308	Couleur extérieure	Noir	Couleur intérieure	Noir
Série	308(2) FL BD100 ACT BUS	ETG Code	0193459	Catégorie de peinture	
		Année	2018	HP	100 / 74
Cylindrée du moteur	1560	Portières	5	Sièges	2
Transmission	Traction avant	Rapport	5	Type boîte de vitesses	M
Cyl. moteur	4	Cyl. Régler	Ligne	Trim	
Pays d'enregistrement		Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0
Date d'échappement	20/02/2021	Turbo / Suralimenté :	pas d'information	Analyse principale	20/02/2021
Entretien		Date d'entretien		N° de compte	
Nom de société	ALD	Lieu d'inspection	CAT AULNAY	Date d'arrivée	20/02/2021 10:49:26
Adresse		Adresse		Date 1ère immatriculation	11/01/2018
Ville		Ville		Date de fabrication	11/01/2018
État / Province / Code postal		État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	6360 - 4119186
N° tél.		N° tél.		Date de requête	
Date d'envoi du CR		Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	20/02/2021 10:49:26
Date d'impression		Certificat de test Num.		Référence W	
Cour	CAT AULNAY				

ACCESSOIRES

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	7 mm	Michelin	16	205/55	Été
Arrière Gauche	7 mm	Michelin	16	205/55	Été
Avant Droite	6 mm	Michelin	16	205/55	Été
Avant Gauche	6 mm	Michelin	16	205/55	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Jante aluminium avant (Gauche)	Éraflé	15 cm - 20 cm	
3	Jante aluminium avant (Droite)	Éraflé	15 cm - 20 cm	
4	Pare-brise teinté	Ecaillé	0.5cm - 1cm	
5	Wheel Trim/Cover - Avant	Manquant	Manquant	
6	Porte avant (Gauche)	Cabossé	2 cm - 3 cm	
7	Jante aluminium arrière (Gauche)	Éraflé	15 cm - 20 cm	
8	Bouclier	Cassé	Remplacer	
9	Feux AR (Droite)	Cassé	Remplacer	
10	Jante aluminium arrière (Droite)	Éraflé	10 cm - 15 cm	
11	Panneau latéral (Droite)	Éraflé	10 cm - 15 cm	
12	Porte arrière (Droite)	Cabossé	15 cm - 20 cm	
13	Porte avant (Droite)	Cabossé	3 cm - 4 cm	
14	Instrument Stalk - Avant	Usé	Inconnu	
15	Haut-Parleurs - Arrière Gauche	Manquant	Remplacer	
1	Clé de rechange	Manquant	Manquant	

Commentaires

Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles.

Véhicule mouillé

Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS

Présent Manquant

Carnet d'entretien	<input type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 15 ;	Ref 15 ;	Ref 1 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;
				
Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;
				
Ref 14 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;
				
Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ; 5 ;
				
Ref 4 ; 5 ;	Ref 4 ; 5 ;	Ref 4 ; 5 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;
				
Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;
				
Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;
				
Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;
				
Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;
				
Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;
				
Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;	