

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF73AYHZPJ810168	Plaque d'immatriculation	FA-766-ZM	Type carburant	Diesel
Marque	CITROEN	Kilométrage	73159	Type de carrosserie	Monospace
Modèle	GRAND C4 SPACETOURER	Couleur extérieure	Bleu Foncé	Couleur intérieure	Noir
		Série	C4 SPC GD BD130 BUS+	ETG Code	0201178
Catégorie de peinture		Année	2018	HP	120 / 88
Cylindrée du moteur	1560	Portières	5	Sièges	7
Transmission	Traction avant	Rapport	6	Type boîte de vitesses	M
Cyl. moteur	4	Cyl. Régler	Ligne	Trim	
Pays d'enregistrement		Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0
Date d'échappement	24/02/2021	Turbo / Suralimenté :	Turbo a géometrie variable	Analyse principale	24/02/2021
				Entretien	
Date d'entretien		N° de compte		Nom de société	ALD
Lieu d'inspection	TEA Fleury Merogis	Date d'arrivée	24/02/2021 14:43:17	Adresse	
Adresse		Date 1ère immatriculation	10/10/2018	Ville	
Ville		Date de fabrication	10/10/2018	État / Province / Code postal	
État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	6575 - 4122939	N° tél.	
N° tél.		Date de requête		Date d'envoi du CR	
Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	24/02/2021 14:43:17	Date d'impression	
Certificat de test Num.		Référence W		Cour	TEA Fleury Merogis

ACCESSOIRES

Système de navigation

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	4 mm	Michelin	17	205/55	Été
Arrière Gauche	5 mm	Michelin	17	205/55	Été
Avant Droite	3 mm	Michelin	17	205/55	Été
Avant Gauche	3 mm	Michelin	17	205/55	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
1	Avant gauche 205/55R17, 3.2mm, Michelin, Été	Usé	Remplacer	
2	Avant droit 205/55R17, 3.3mm, Michelin, Été	Usé	Remplacer	
3	Arrière droit 205/55R17, 3.6mm, Michelin, Été	Usé	Remplacer	
4	Seat Cushion - Avant Gauche	Cassé	Remplacer	grille de ventilation
5	Jante aluminium avant (Gauche)	Éraflé	20 cm - 25 cm	
6	Jante aluminium avant (Droite)	Éraflé	25 cm - 30 cm	
7	Jante aluminium arrière (Gauche)	Éraflé	25 cm - 30 cm	
8	Jante aluminium arrière (Droite)	Éraflé	25 cm - 30 cm	
9	Panneau latéral (Droite)	Cabossé	8 cm - 10 cm	
10	Bouclier de pare-chocs	Éraflé	15 cm - 20 cm	
11	Porte avant (Gauche)	Cabossé	3 cm - 4 cm	
12	Panneau latéral (Gauche)	Éraflé	15 cm - 20 cm	
13	Hayon	Éraflé	25 cm - 30 cm	
14	Bouclier	Éraflé	10 cm - 15 cm	
15	Passages de roue - Arrière Droite(Droite)	Sale	25 cm - 30 cm	
16	Seat Cushion - Avant Gauche	Cassé	Remplacer	grille de ventilation
17	Instrument Stalk - Avant	Standard	Inconnu	

Commentaires

Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles

Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS

Présent Manquant

Carnet d'entretien	<input type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input checked="" type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 17 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 1 ; 5 ; 17 ;	Ref 1 ; 2 ; 3 ; 17 ;
				
Ref 1 ; 2 ; 3 ; 17 ;	Ref 1 ; 17 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 2 ; 6 ; 17 ;
				
Ref 2 ; 17 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ; 17 ;	Ref 17 ;	Ref 7 ;
				
Ref 3 ; 8 ; 17 ;	Ref 3 ; 17 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;
				
Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;
				
Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;
				
Ref 14 ;	Ref 15 ;	Ref 15 ;	Ref 16 ;	Ref 16 ;