



Peugeot 3008-2009: EP116XR

N° Chassis:	VF3MJAHHWHS198017	Version:	PEUGEOT 3008 5p SUV 2.0 BLUEHDI 180 S&S AUTO GT
1ière MEC:	17/08/2017	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	58926	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Toit ouvrant électrique	
GPS		Toit panoramique	
Vitres électriques AV		Accoudoir central AV	
Vitres électriques AR		Cache bagages	
Régulateur de vitesse		Phares Xenon/LED	
Volant multifonctions		Radar parking AV	
Volant cuir		Radar parking AR	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Semi-cuir Alcantara

Degré d'usure

235/50/19/99 V				
Pneus d'été:	AVG	Bridgestone: 45%	AVD	Bridgestone: 35%
	ARG	Bridgestone: 85%	ARD	Bridgestone: 80%
Profondeur de pneu AVG				5,3
Profondeur de pneu AVD				5,8
Profondeur de pneu ARG				2,5
Profondeur de pneu ARD				2,8
Taille de pneu AVG				235/50 R 19 99 V
Type de pneu AVG				été
Marque de pneu AVG				255

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
Jante alu AVG bitone/polychrome, Griffes(s), Acceptable			



Moulure de pare-chocs AVG, Cassé, E - Remplacer



Porte AVD, Griffe(s), Peindre



Moulure porte ARD, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Pare-chocs AV, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure de pare-chocs AR, Cassé, E - Remplacer



Jante alu AVD bitone/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Porte ARD, Bosse(s) et griffe(s), Le - Remplacer et peindre



Intérieur, Tache, Nettoyer



Voyant défaut, Allumé, P - Contrôler

