

Détails véhicule

VIN	VF3L35GTH HS372460	Kilométrage	60 381 km	Energie	Essence
Immatriculation	ET464JX	Date d'immatriculation	16/01/2018	Cylindrée	1598
Marque	PEUGEOT	Niveau carburant	50 %	Transmission	Manuelle
Modèle	308II-2013 PEUGEOT 308 5p Berline 1.6 THP 205 S&S GT	Genre	VP	Vitesses	6
Carrosserie	Berline	Nb de places	4	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Noir		


Détails d'évaluation

Date d'évaluation	11/03/2021	Parc	TEA LA NORVILLE	Propriétaire	ARVAL FR
					
					
					
					


Autres informations techniques

Peinture Métallisée	Compresseur kit secours	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Véhicule Roulant - OK -	Recharge kit secours	<input checked="" type="checkbox"/>	Carnet de garantie	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur fonctionnant - OK -			Carnets de bord	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie fonctionnelle - OK -			Double clefs	<input checked="" type="checkbox"/>
Boîte de vitesse fonc. - OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques			
Michelin 225/45/18 Y Eté 3.0 mm		Michelin 225/45/18 Y Eté 4.0 mm	
		-/- Eté 5.0 mm	
Kumho 225/45/18 Y Eté 6.0 mm		Kumho 225/45/18 Y Eté 6.0 mm	

Dommages

1  <p>Elément Capot Position - Dommages Dépôt chimique Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)</p> <p>● ●</p>	2  <p>Elément Jante alu 18' Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité Longueur (cm) > 14 Opération Forfait réparation</p> <p>● ● ● ●</p>
3  <p>Elément Jante alu 18' Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)</p> <p>● ● ●</p>	4  <p>Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Malfaçon Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)</p> <p>● ●</p>
5  <p>Elément Jante alu 18' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation</p> <p>● ● ● ● ●</p>	6  <p>Elément Porte Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)</p> <p>● ●</p>
7  <p>Elément Revêtement de bas de caisse Position Droit Dommages Malfaçon Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)</p> <p>● ●</p>	8  <p>Elément Jante alu 18' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité Longueur (cm) > 14 Opération Forfait réparation</p> <p>● ● ● ●</p>