

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| VIN | VR7ARHNSJ LL017459 | Marque | CITROEN | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | FR-453-TB | Modèle | C5 AIRCROSS PTECH 130 S&S BVM6 FEEL | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 29/07/2020 | Année | 2020 | Couleur | BLANC BANQUISE P/BLA |
| Odometre | 3 741 km | Cylindrée | - | Capitonnage | AMBIANCE WILD GREY |
| Carburant | Essence | Carrosserie | CROSS OVER 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 149 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| Date d'évaluation | 11/03/2021 | Parc | VITROLLES | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |

Équipements génériques
Éléments amovibles
Documents techniques

| | |
|-----------------|---|
| Roue de secours | ✓ |
| Outils de bord | ✓ |
| Cric | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |

| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Double clefs | ✗ |

Pneumatiques

| | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|
| Michelin 225/55/18 V Été 5.7 mm |  | Michelin 225/55/18 V Été 5.7 mm |  | -/- Galette 4.0 mm |
| Michelin 225/55/18 V Été 5.9 mm | | Michelin 225/55/18 V Été 5.9 mm | | |

Dommages

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------|---|--|-----------|----------|
| 1 |  | Élément | Double clefs | 2 |  | Élément | Pavillon |
| | | Position | - | | | Position | - |
| | | Dommages | Manquant | | | Dommages | Rayure |
| | | Intensité | - | | | Intensité | - |
| | | Opération | Pour mémoire | | | Opération | Lustrage |

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.9 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.9 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.7 Mm
 PneuAR -/- Galette 4.0 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.7 Mm