

## RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF7SXBHY6HT724367	Plaque d'immatriculation	ES-574-MH	Type carburant	Diesel
Marque	CITROEN	Kilométrage	31430	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	C3	Couleur extérieure	Marron Clair	Couleur intérieure	Noir
Série	C3(3) BD100 SHINE BUS	ETG Code	0187558	Catégorie de peinture	
Année	2017	HP	99 / 73	Cylindrée du moteur	1560
Portières	5	Sièges	5	Transmission	Traction avant
Rapport	5	Type boîte de vitesses	M	Cyl. moteur	4
Cyl. Régler	Ligne	Trim		Pays d'enregistrement	
Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0	Date d'échappement	15/03/2021
Turbo / Suralimenté :	Turbo	Analyse principale	15/03/2021	Entretien	
Date d'entretien		N° de compte		Nom de société	ALD
Lieu d'inspection	ALD Chilly MAZARIN	Date d'arrivée	15/03/2021 16:47:28	Adresse	
Adresse		Date 1ère immatriculation	04/12/2017	Ville	
Ville		Date de fabrication	04/12/2017	État / Province / Code postal	
État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	4120 - 4141154	N° tél.	
N° tél.		Date de requête		Date d'envoi du CR	
Concessionnaire prix d'achat 0		Date d'inspection	15/03/2021 16:47:28	Date d'impression	
Certificat de test Num.		Référence W		Cour	ALD Chilly MAZARIN

### ACCESSOIRES

Air conditionné auto	Système de navigation	Toit Vitré
----------------------	-----------------------	------------

### PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	6 mm	Michelin	16	205/55	Été
Arrière Gauche	6 mm	Michelin	16	205/55	Été
Avant Droite	5 mm	Michelin	16	205/55	Été
Avant Gauche	5 mm	Michelin	16	205/55	Été

### EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Clignotant latéral (rétroviseur ext.) (Droite)	Cassé	Remplacer	
3	Instrument Stalk - Avant	Usé	Voir Photos	
1	Clé de rechange	Manquant	Manquant	

### Commentaires

Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles.  
véhicule sale



### Liste de vérifications pour inspection

Non      Polluant : Non      Véhicule inutilisable : Non

### LISTE DE DOCUMENTS

Présent  Manquant

Carnet d'entretien	<input type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 3 ;	Ref 1 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;
				
Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;
				
Ref 3 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;		