

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3MCBZHHL029329	Plaque d'immatriculation	EP-108-YX	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	45506	Type de carrosserie	Monospace
Modèle	5008	Couleur extérieure	Bleu Foncé	Couleur intérieure	Noir
Série	*5008(2) BD120 GTL 7P	ETG Code	0189579	Catégorie de peinture	
Année	2017	HP	120 / 88	Cylindrée du moteur	1560
Portières	5	Sièges	7	Transmission	Traction avant
Rapport	6	Type boîte de vitesses	M	Cyl. moteur	4
Cyl. Régler	Ligne	Trim		Pays d'enregistrement	
Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0	Date d'échappement	01/12/2020
Turbo / Suralimenté :	pas d'information	Analyse principale	01/12/2020	Entretien	
Date d'entretien		N° de compte		Nom de société	ALD
Lieu d'inspection	TEA Fleury Merogis	Date d'arrivée	01/12/2020 16:46:40	Adresse	
Adresse		Date 1ère immatriculation	21/08/2017	Ville	
Ville		Date de fabrication	21/08/2017	État / Province / Code postal	
État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	5085 - 4042069	N° tél.	
N° tél.		Date de requête		Date d'envoi du CR	
Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	01/12/2020 16:46:40	Date d'impression	
Certificat de test Num.		Référence W		Cour	TEA Fleury Merogis

ACCESSOIRES

Système de navigation	Toit Vitré
-----------------------	------------

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Avant Droite	6 mm	Pirelli	18	225/55	Hiver
Avant Gauche	7 mm	Pirelli	18	225/55	Hiver
Arrière Droite	5 mm	Michelin	18	225/55	Été
Arrière Gauche	6 mm	Michelin	18	225/55	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
2	Jante aluminium avant (Droite)	Rayé	4 cm - 6 cm	
3	Jante aluminium arrière (Gauche)	Rayé	10 cm - 15 cm	
4	Recouvrement compartiment de charge	Manquant	Remplacer	
5	Rear Cargo Door - Avant Gauche	Rayé	6 cm - 8 cm	seuil de porte av g
6	Recouvrement de pare-chocs	Rayé	8 cm - 10 cm	
7	Feu antibrouillard arr complet (Droite)	Cassé	Remplacer	
8	Clignotant latéral (rétroviseur ext.) (Droite)	Cassé	Remplacer	
9	Instrument Stalk - Avant	Standard	Inconnu	
1	Clé de rechange	Manquant	Remplacer	

Commentaires

« Evaluation des dommages établis selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles. »

Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS

Présent Manquant

Carnet d'entretien	<input type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Ref 9 ;	Ref 1 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;
				
Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;
				
Ref 2 ; 9 ;	Ref 9 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ; 9 ;
				
Ref 9 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;
				
Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;
				
Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	