



PEUGEOT 208 Allure Business BlueHDi 10: FC-967-VL

N° Chassis:	VF3CCYHYSJW155688	Version:	
1ière MEC:	27/12/2018	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	19809	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Gris Foncé
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Entretien	PAS OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Radar parking AR	
Vitres électriques AR		Camera de recul	
Régulateur de vitesse		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant multifonctions			
Volant cuir			
Equipements corrects ?			
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?	FC967VL		
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
VIN correct ?	VF3CCYHYSJW155688		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Degré d'usure

195/55/16/87 H				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 5,4 mm	AVD	Michelin: 5,4 mm
	ARG	Michelin: 6 mm	ARD	Michelin: 5,8 mm
Profondeur de pneu AVG				5,4
Profondeur de pneu AVD				5,4
Profondeur de pneu ARG				6
Profondeur de pneu ARD				5,8
Taille de pneu AVG				195/55 R 16 87 H
Taille de pneu ARD				195/55 R 16 87 H
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneus ARD				été
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
Aile ARG, Griffe(s), Peindre			



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Coffre / hayon, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Entretien, Manque, Effectuer



Moulure de pare-chocs AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)

