

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| Châssis | VF3MCBZHJL018168 | Plaque d'immatriculation | EV-252-YD | Type carburant | Diesel |
| Marque | PEUGEOT | Kilométrage | 67425 | Type de carrosserie | Monospace |
| Modèle | 5008 | Couleur extérieure | Gris Clair | Couleur intérieure | Noir |
| Série | 5008(2) BD120 ACT BUS 7P | ETG Code | 0189605 | Catégorie de peinture | |
| | | Année | 2018 | HP | 120 / 88 |
| Cylindrée du moteur | 1560 | Portières | 5 | Sièges | 5 |
| Transmission | Traction avant | Rapport | 6 | Type boîte de vitesses | M |
| Cyl. moteur | 4 | Cyl. Régler | Ligne | Trim | |
| Pays d'enregistrement | | Pays de fabrication | | Les émissions de CO2 | 0 |
| Date d'échappement | 26/02/2021 | Turbo / Suralimenté : | pas d'information | Analyse principale | 26/02/2021 |
| Entretien | | Date d'entretien | | N° de compte | |
| Nom de société | ALD | Lieu d'inspection | DVTA | Date d'arrivée | 26/02/2021 11:05:20 |
| Adresse | | Adresse | ZI Saint Ustres, | Date 1ère immatriculation | 21/03/2018 |
| Ville | | Ville | INGRANDES SUR VIENNE | Date de fabrication | 21/03/2018 |
| État / Province / Code postal | 86220 | État / Province / Code postal | 86220 | N° d'inspection - ID | 4251 - 4125235 |
| N° tél. | | N° tél. | | Date de requête | |
| Date d'envoi du CR | | Concessionnaire prix d'achat | 0 | Date d'inspection | 26/02/2021 11:05:20 |
| Date d'impression | | Certificat de test Num. | | Référence W | |
| Cour | DVTA | | | | |

ACCESSOIRES

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ABS | Aide au stationnement | Air conditionné auto | Direction assistée | Fermeture centralisée |
| Lève-vitre électrique | Ordinateur de bord | Peinture Métal | Régulateur de vitesse | Système de navigation |
| Volant multifonctions | | | | |

PNEUS

| Position | Bande de roulement | Fabricant | Diamètre | Taille réelle | Saison |
|----------------|--------------------|-------------|----------|---------------|--------|
| Arrière Droite | 7 mm | Bridgestone | 17 | 215/65 | Été |
| Arrière Gauche | 7 mm | Bridgestone | 17 | 215/65 | Été |
| Avant Droite | 6 mm | Bridgestone | 17 | 215/65 | Été |
| Avant Gauche | 6 mm | Bridgestone | 17 | 215/65 | Été |

EXCEPTION / DOMMAGE

| Ref | Pièce | Type | Sévérité | Commentaires |
|-----|------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|
| 2 | Panneau Latéral - Arrière Gauche(Droite) | Standard | Voir Photos | |
| 3 | Boîtier De Rétroviseur - Avant Gauche | Manquant | Manquant | |
| 4 | Clignotant - Avant Droite | Éraflé | 10 cm - 15 cm | |
| 5 | Side Window - Arrière Gauche | Éraflé | 15 cm - 20 cm | seuil de porte ard |
| 1 | Clé de rechange | Manquant | Manquant | |

Commentaires



Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LISTE DE DOCUMENTS

Présent **Manquant**

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Carnet d'entretien | <input checked="" type="checkbox"/> | Clé d'origine | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Clé de rechange | <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
|  |  |  |  |  |
| Standard | Standard | Standard | Standard | Ref 1 ; |
|  |  |  |  |  |
| Ref 1 ; | Ref 2 ; | Ref 2 ; | Ref 2 ; | Ref 2 ; |
|  |  |  |  |  |
| Ref 2 ; | Ref 2 ; | Ref 2 ; | Ref 2 ; | Ref 3 ; |
|  |  |  |  |  |
| Ref 3 ; | Ref 3 ; | Ref 4 ; | Ref 4 ; | Ref 5 ; |
|  | | | | |
| Ref 5 ; | | | | |