

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3LBYHZRKS097533	Plaque d'immatriculation	FD-197-YB	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	24507	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	308	Couleur extérieure	Gris	Couleur intérieure	Noir
Série	308(2) FL BD130 ACTBUS BA	ETG Code	0199667	Catégorie de peinture	
		Année	2019	HP	130 / 96
Cylindrée du moteur	1499	Portières	5	Sièges	5
Transmission	Traction avant	Rapport		Type boîte de vitesses	A
Cyl. moteur	4	Cyl. Régler	Ligne	Trim	
Pays d'enregistrement		Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0
Date d'échappement	19/01/2021	Turbo / Suralimenté :	pas d'information	Analyse principale	19/01/2021
Entretien		Date d'entretien		N° de compte	
Nom de société	ALD	Lieu d'inspection	TEA Fleury Merogis	Date d'arrivée	19/01/2021 17:13:41
Adresse		Adresse		Date 1ère immatriculation	18/02/2019
Ville		Ville		Date de fabrication	18/02/2019
État / Province / Code postal		État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	3766 - 4087084
N° tél.		N° tél.		Date de requête	
Date d'envoi du CR		Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	19/01/2021 17:13:41
Date d'impression		Certificat de test Num.		Référence W	
Cour	TEA Fleury Merogis				

ACCESSOIRES

Système de navigation

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	5 mm	Goodyear	16	205/55	Été
Arrière Gauche	5 mm	Goodyear	16	205/55	Été
Avant Droite	5 mm	Goodyear	16	205/55	Été
Avant Gauche	5 mm	Goodyear	16	205/55	Été

EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
1	Instrument Stalk - Avant	Standard	Inconnu	
2	Protection de rétroviseur ext. (Gauche)	Éraflé	4 cm - 6 cm	
3	Garniture de ciel	Brûlé	0.5cm - 1cm	

Commentaires


























« Evaluation des dommages établis selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles. »

Liste de vérifications pour inspection

Non Polluant : Non Véhicule inutilisable : Non

LI STE DE DOCUMENTS Présent Manquant

Carnet d'entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input checked="" type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;
				
Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;
				
Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;