

## RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

Châssis	VF3LBBZHJS060715	Plaque d'immatriculation	EV-302-PJ	Type carburant	Diesel
Marque	PEUGEOT	Kilométrage	58996	Type de carrosserie	Berline bicorps
Modèle	308	Couleur extérieure	Gris Clair	Couleur intérieure	Noir
Série	308(2) FL BD120 BC ACTBUS	ETG Code	0193470	Catégorie de peinture	
		Année	2018	HP	120 / 88
Cylindrée du moteur	1560	Portières	5	Sièges	5
Transmission	Traction avant	Rapport	6	Type boîte de vitesses	M
Cyl. moteur	4	Cyl. Régler	Ligne	Trim	
Pays d'enregistrement		Pays de fabrication		Les émissions de CO2	0
Date d'échappement	18/03/2021	Turbo / Suralimenté :	pas d'information	Analyse principale	18/03/2021
Entretien		Date d'entretien		N° de compte	
Nom de société	ALD	Lieu d'inspection	TEA Fleury Merogis	Date d'arrivée	18/03/2021 16:23:13
Adresse		Adresse		Date 1ère immatriculation	08/03/2018
Ville		Ville		Date de fabrication	08/03/2018
État / Province / Code postal		État / Province / Code postal		N° d'inspection - ID	6575 - 4144582
N° tél.		N° tél.		Date de requête	
Date d'envoi du CR		Concessionnaire prix d'achat	0	Date d'inspection	18/03/2021 16:23:13
Date d'impression		Certificat de test Num.		Référence W	
Cour	TEA Fleury Merogis				

### ACCESSOIRES

Système de navigation
-----------------------

### PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	3 mm	Michelin	16	205/55	Été
Arrière Gauche	4 mm	Michelin	16	205/55	Été
Avant Droite	4 mm	Michelin	16	205/55	Été
Avant Gauche	4 mm	Michelin	16	205/55	Été

### EXCEPTION / DOMMAGE

Ref	Pièce	Type	Sévérité	Commentaires
1	Arrière droit 205/55R16, 3.3mm, Michelin, Été	Usé	Remplacer	
2	Instrument Stalk - Avant	Standard	Inconnu	

### Commentaires

Evaluation des dommages établie selon conditions de stockage sur dommages apparents et sous réserve de démontages et de contrôles






















### Liste de vérifications pour inspection

Non      Polluant : Non      Véhicule inutilisable : Non

### LISTE DE DOCUMENTS

Présent  Manquant

Carnet d'entretien	<input type="checkbox"/>	Clé d'origine	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé de rechange	<input checked="" type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 1 ; 2 ;	Ref 2 ;
				
Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 1 ; 2 ;
				
Ref 1 ; 2 ;				