



Nissan Micra-K14-2017: EW752MJ

N° Chassis:	VNVK1400060128092	Version:	NISSAN Micra 5p Berline 1.0L 71 Visia Pack
1ière MEC:	11/04/2018	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	33623	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Bleu Foncé
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	4		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Cache bagages	
Vitres électriques AV		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Régulateur de vitesse			
Volant multifonctions			
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

185/65/15/88 H				
Pneus d'été:	AVG	Kleber: 55%	AVD	Kleber: 55%
	ARG	Kleber: 50%	ARD	Kleber: 45%
Profondeur de pneu AVG				4,6
Profondeur de pneu AVD				4,5
Profondeur de pneu ARG				4,9
Profondeur de pneu ARD				5,2
Taille de pneu AVG				185/65 R 15 88 H
Type de pneu AVG				été
Marque de pneu AVG				2479

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
-----------------	------------	------	------------

Coffre / hayon, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Montant de toit D, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, Le - Remplacer et peindre



Intérieur, Tache, Nettoyer



Porte ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Feu ARG, Cassé, E - Remplacer



Aile AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture

