



## PEUGEOT Nouvelle 208 Active 5 ptes 1 6: DX-111-TM

N° Chassis:	<b>VF3CCBHW6FT197929</b>	Version:	<b>Active 5P 1,6 HDI</b>
1 <sup>ère</sup> MEC:	<b>26/05/2016</b>	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	<b>23415</b>	Puissance KW:	
Type carrosserie:	<b>Berline</b>	Couleur carrosserie	<b>Blanc</b>
Boîte:	<b>MAN 5 VIT</b>	Nature de peinture	<b>Opaque</b>
Transmission:	<b>Avant</b>	Couleur intérieur	<b>Noir</b>
Carburant:	<b>Diesel</b>	Couleur tableau de bord	<b>Noir</b>
Moteur fonctionnant	<b>Oui</b>		
Batterie fonctionnante	<b>Oui</b>		
Véhicule roulant	<b>Oui</b>		
Nbre portes	<b>5</b>		
Nbre sièges	<b>5</b>		
Nombre appuis-têtes	<b>5</b>		
Catégorie	<b>Vehicule particulier</b>		

### Options

Clim. manuelle	Radio	
Ordinateur de bord	Cache bagages	
Régulateur de vitesse	Revêtements de sièges tissu/autres	
Volant multifonctions	Phares	<b>Phares Halogène</b>
Véhicule Grêlé ?		
Equipements corrects ?		
Garnissage correspondant ?		
Immatriculation correcte ?		
VIN correct ?		

### Degré d'usure

185/65/15/88 T Acier				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 6,4 mm	AVD	Michelin: 6,1 mm
	ARG	Michelin: 7,4 mm	ARD	Michelin: 7,3 mm

### Matériel de secours

Galette	<b>Oui</b>	Cric	<b>Oui</b>
---------	------------	------	------------

Pavillon, Grêlé, LI - Réparer et peindre (complet)



Clef de contact, Manque, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Bas de caisse ext D, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Porte ARG, Bosse(s), Acceptable



Pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre

