


**Détails véhicule**

VIN	VF3CUYHYS JY125161	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EZ-362-BM	Modèle	2008 ALL BHD1 100 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	16/07/2018	Année	2018	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	36 441 km	Cylindrée	-	Capitonnage	9DFX
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	97
Portes	5	Vitesses	4		






**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	21/02/2019	Parc	LIMAY		
					
					

**Equipements génériques**
**Eléments amovibles**
**Documents techniques**

 Roue de secours ✓

 Double clefs ✗
**Pneumatiques**

Goodyear 195/60/16 H Eté 5.2 mm			Goodyear 195/60/16 H Eté 4.0 mm	
Goodyear 195/60/16 H Eté 7.0 mm			Goodyear 195/60/16 H Eté 6.4 mm	

**Dommages**

1	NO IMAGE AVAILABLE	Elément	Jante spéciale 16'	2		Elément	Pavillon
		Position	Avant Droit			Position	-
3	NO IMAGE AVAILABLE	Dommages	Rayure	4	NO IMAGE AVAILABLE	Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Réparation
		Elément	Hayon ou malle			Elément	Double clefs
		Position	-			Position	-
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Pour mémoire

**5**NO IMAGE  
AVAILABLE

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

### Commentaires

PneuAVD Goodyear 195/60/16 H 4.0 Mm 0.0 %  
PneuARD Goodyear 195/60/16 H 6.4 Mm 0.0 %  
PneuAVG Goodyear 195/60/16 H 5.2 Mm 0.0 %  
PneuARG Goodyear 195/60/16 H 7.0 Mm 0.0 %

Parc de stockage : LIMAY