

N/Ref.: 2510909126**Fecha:** 12/05/2025**INFORME PERICIAL****DATOS DEL VEHÍCULO**

Matrícula:	2587MSB	Fecha Matriculación:	01-01-1999
Nº Chasis:	VF7SXYHTURT092958	Kilómetros:	21078
Marca:	CITROEN	Modelo:	C3 Origin Blue HDi 100 S 6v Plus

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Parque:	GUADALIX CÓRDOBA	Fecha Peritación:	29/04/2025
----------------	------------------	--------------------------	------------

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS

Neumatico DD MICHELIN 205/55/R16 94V 5 mm //Neumatico DI MICHELIN 205/55/R16 94V 5 mm //Neumatico TD MICHELIN 205/55/R16 94V 5 mm //Neumatico TI MICHELIN 205/55/R16 94V 5 mm //

**DAÑOS**

Elemento	PARAGOLPES .I NF. REPARAR
Posición	Trasero
Daños	REPARAR

Elemento	TAPACUBOS I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion



Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA SUPERFICIAL

Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA SUPERFICIAL

Elemento	RECUB.RETROV ISOR .
Posición	Izquierdo
Daños	PINTURA SUPERFICIAL



Elemento	PARAGOLPES .I NF.
Posición	Trasero
Daños	PINTURA SUPERFICIAL

Elemento	PREPARACION PINTURA:
Posición	N
Daños	TIEMPO UNICO

Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Importe total Descuentos



	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	302,90 €

**FOTOS GENERALES**













