


DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZ5 RS055805	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	3102MSB	Modèle	3008 Allure Pack BlueHDi 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	04/06/2024	Année	2024	Couleur	BLANCO NACARADO
Odometre	37 291 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tela Colyn BRUMEO co
Carburant	Diesel	Carrosserie	SUV CrossOver	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	-	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	09/05/2025	Parc	PCD CAMPA CHESTE
-------------------	------------	------	------------------




Equipements génériques

Eléments amovibles

Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Pneumatiques



Dommages

1		Elément	Pare-brise	2		Elément	Baguette chromée de porte
		Position	Avant			Position	Avant Gauche
3		Dommages	Rayure	4		Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Réparation
						Elément	Assise de siège tissu
						Position	Arrière
						Dommages	Tâché
						Intensité	-
						Opération	Nettoyage

DEKRA Automotive Solutions

5



● ●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



● ●

Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 4
Opération	Smart Repair

7



● ● ●

Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

8



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

Vehículo sucio

Estimation des coûts de réparation	
Total	481,50€