

N/Ref.: 2510908884**Fecha:** 06/05/2025**INFORME PERICIAL****DATOS DEL VEHÍCULO**

Matrícula:	3594MRR	Fecha Matriculación:	01-01-1999
Nº Chasis:	VR7ACYHZ4RL023755	Kilómetros:	16041
Marca:	CITROEN	Modelo:	C5 Aircross BlueHDi 130 S EAT8 Plus

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Parque:	GUADALIX FUENTE EL SAZ	Fecha Peritación:	29/04/2025
----------------	------------------------	--------------------------	------------

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS

Neumatico DD Michelin 225/55/R18 102V 4 mm //Neumatico DI Michelin 225/55/R18 102V 4 mm // Neumatico TD Michelin 225/55/R18 102V 5 mm //Neumatico TI Michelin 225/55/R18 102V 5 mm

**DAÑOS**

Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	-
Daños	DES-MONTAR

Elemento	ALETA
Posición	Trasera Derecha
Daños	SOLTAR/FIJAR



Elemento	SPOILER BAJO PARAGOLPES DEL.: DES- MONTAR
Posición	N
Daños	DES-MONTAR

Elemento	ALETA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3



Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 15%

Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3




Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 15%

Elemento	ALETA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	224,10 €



FOTOS GENERALES















--