

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	VF7SXYHTU RT092770	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	6878MSD	Modèle	C3 Origin Blue HDi 100 S&S 6v Plus	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	14/06/2024	Année	2024	Couleur	GRIS PLATINO METALIZ
Odometre	14 776 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TEJIDO Curitiba Narb
Carburant	Diesel	Carrosserie	-	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	12/05/2025	Parc	PCD CAMPA CHESTE		
					
					

Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Pneumatiques

Michelin 205/55/16 V Eté 5.0 mm			Michelin 205/55/16 V Eté 5.0 mm	
Michelin 205/55/16 V Eté 5.0 mm			Michelin 205/55/16 V Eté 5.0 mm	

Dommages

1		Elément	Pare-brise	2		Elément	Pare-choc complet
		Position	-			Position	Avant
		Dommages	Eclat			Dommages	Eclat
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Acceptable (Pour mémoire)
3		Elément	Coquille de rétroviseur	4		Elément	Porte
		Position	Gauche			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation

DEKRA Automotive Solutions

5



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

6



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

7



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Estimation des coûts de réparation	
Total	239,40€