

N/Ref.: 2510909589

Fecha: 20/05/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:	8893MST	Fecha Matriculación:	04/07/2024
Nº Chasis:	VF3MCYHZ9RS054401	Kilómetros:	38028
Marca:	PEUGEOT	Modelo:	3008 Allure Pack BlueHdi 130 S EAT8

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:	GUADALIX CÓRDOBA	Fecha Peritación:	20/05/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Michelin 225/55/R18 102V 4 mm //Neumatico DI Michelin 225/55/R18 102V 4 mm //Neumatico TD Michelin 225/55/R18 102V 5 mm //Neumatico TI Michelin 225/55/R18 102V 5 mm



DAÑOS

Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3



Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 15%

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3



Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	210,90 €



FOTOS GENERALES















