



Citroen Berlingo-2018: EJ596YZ

N° Chassis:	VF77DBHY6HJ535969	Version:	CITROEN Berlingo VU 3p Fourgonnette BlueHDi 100 BVM Club M
1ère MEC:	10/02/2017	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	70876	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	1	Porte latérale coulissante Droite	
Nbre clés télécommandes	1	Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

195/65/15/91 T				
Pneus d'hiver:	AVG	Continental: 50%	AVD	Continental: 50%
	ARG	Continental: 35%	ARD	Continental: 35%
Profondeur de pneu AVG				5.0
Profondeur de pneu AVD				5.0
Profondeur de pneu ARG				6.0
Profondeur de pneu ARD				6.0
Taille de pneu AVG				195/65 R 15 91 T
Taille de pneu AVD				195/65 R 15 91 T
Taille de pneu ARG				195/65 R 15 91 T
Taille de pneu ARD				195/65 R 15 91 T
Type de pneu AVG				Hiver
Type de pneu AVD				Hiver
Type de pneu ARG				Hiver
Type de pneu ARD				Hiver
Marque de pneu AVG				256
Marque de pneu AVD				256
Marque de pneu ARG				256
Marque de pneu ARD				256

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Soufflet levier de vitesse, Déchirure, E - Remplacer			



Aile AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Moulure porte AVG, Cassé, E - Remplacer



Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Obtuteur /Cache AV, Manque, E - Remplacer



Grille de pare-chocs AV M, Dégrafé, N - Dépose/Répose



Porte coulissante D, Griffe(s), Peindre



Pavillon caisse, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)

