



Citroen Berlingo-2018: EV087KZ

N° Chassis:	VF77DBHY6JJ584027	Version:	CITROEN Berlingo VU 3p Fourgonnette BlueHDi 100 S&S BVM Business M
1ère MEC:	1/03/2018	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	87979	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	4		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	1	Porte latérale coulissante Droite	
Nbre clés télécommandes	1	Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Pneu

195/65/15/95 V				
Pneus d'hiver:	AVG	Michelin: 50%	AVD	Michelin: 50%
	ARG	Michelin: 45%	ARD	Michelin: 50%
Profondeur de pneu AVG	5.0			
Profondeur de pneu AVD	4.9			
Profondeur de pneu ARG	5.2			
Profondeur de pneu ARD	5.0			
Taille de pneu AVG	195/65 R 15 95 V			
Taille de pneu AVD	195/65 R 15 95 V			
Taille de pneu ARG	195/65 R 15 95 V			
Taille de pneu ARD	195/65 R 15 95 V			
Type de pneu AVG	Hiver			
Type de pneu AVD	Hiver			
Type de pneu ARG	Hiver			
Type de pneu ARD	Hiver			
Marque de pneu AVG	261			
Marque de pneu AVD	261			
Marque de pneu ARG	261			
Marque de pneu ARD	261			

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
-----------------	------------	------	------------

Tapis de sol AV, Déchirure, E - Remplacer



Enjoliveur de roue ARD, Cassé, E - Remplacer



Enjoliveur de roue ARG, Cassé, E - Remplacer



Porte AVG, Bosse(s), Acceptable



Pare-chocs AV, Dégrafé, N - Dépose/Répose



Bas de caisse ext D, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Garniture porte de malle ARD, Cassé, E - Remplacer



Garniture porte de malle ARG, Cassé, E - Remplacer



[Photo des dommages - 1](#)