



CITROEN Nv SUV C5 Aircross PureTech 18: FG-974-MT

N° Chassis:	VR7A45GFRKL059075	Version:	
1ière MEC:	28/05/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	45305	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Aluminium
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Sièges électriques AVG	
GPS		Sièges électriques AVD	
Vitres électriques AV		Accoudoir central AV	
Vitres électriques AR		Cache bagages	
Régulateur de vitesse		Phares Xenon/LED	
Volant multifonctions		Radar parking AV	
Volant cuir		Radar parking AR	
Sièges chauffants AV		Barres de toit	
Equipements corrects ?		Camera de recul	
Couleur correcte ?		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Couleur correcte ?	oui		Cuir
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. automatique		

Degré d'usure

235/55/18/100 V				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 5 mm	AVD	Michelin: 4,9 mm
	ARG	Michelin: 5,7 mm	ARD	Michelin: 5,2 mm
Profondeur de pneu AVG				5.0
Profondeur de pneu AVD				4.9
Profondeur de pneu ARG				5.7
Profondeur de pneu ARD				5.2
Taille de pneu AVG				235/55 R 18 100 V
Type de pneu AVG				été
Marque de pneu AVG				261

Matériel de secours

Kit réparation	Non	Compresseur	Oui
----------------	------------	-------------	------------

Jante alu AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)





Spoiler AV, Griffe(s), E - Remplacer



Moulure de pare-chocs AV, Griffe(s), E - Remplacer



Pneu AV, Déchirure, E - Remplacer

