



Ford Fiesta7-2008: FQ281AR

N° Chassis:	WF0JXXGAHJLR71046	Version:	FORD Fiesta / 2017 / 5P / Berline 1.1 75PS CONNECT BUSINESS
1ière MEC:	27/05/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	37387	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. manuelle	Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

195/55/16/87 V				
Pneus d'été:	AVG	Autre: 35%	AVD	Autre: 35%
	ARG	Continental: 30%	ARD	Continental: 35%
Profondeur de pneu AVG	5.8			
Profondeur de pneu AVD	6.0			
Profondeur de pneu ARG	6.2			
Profondeur de pneu ARD	5.9			
Taille de pneu AVG	195/55 R 16 87 V			
Taille de pneu AVD	195/55 R 16 87 V			
Taille de pneu ARG	195/55 R 16 87 V			
Taille de pneu ARD	195/55 R 16 87 V			
Type de pneu AVG	été			
Type de pneu AVD	été			
Type de pneu ARG	été			
Type de pneu ARD	été			
Marque de pneu AVG	263			
Marque de pneu AVD	263			
Marque de pneu ARG	256			
Marque de pneu ARD	256			

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Intérieur, Tache, Nettoyer



Aile ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Optique AVG, Griffe(s), 67 - Lustrage



Plaque immat AV, Illisible, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Porte ARD, Mauvaise réparation, Peindre



Aile ARD, Mauvaise réparation, Peindre



Cache bagages, Incomplet, E - Remplacer



Joint de coffre, Griffe(s), Acceptable

