

### Détails véhicule

VIN	VF1FW0006 67148872	Kilométrage	12 362 km	Energie	Electrique
Immatriculation	FZ498XC	Date d'immatriculation	10/06/2021	Cylindrée	1461
Marque	RENAULT	Niveau carburant	0 %	Transmission	Automatique
Modèle	Express-1986	Genre	VU	Vitesses	6
Carrosserie	Fourgon Tôle	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	4	Couleur	Blanc		


### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	30/08/2024	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR
					
					
					

### Autres informations techniques

Véhicule Roulant - OK -	Roue de secours	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur fonctionnant - OK -	Kit roue secours Complet	<input checked="" type="checkbox"/>	Carnet de garantie	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie fonctionnelle - OK -			Carnets de bord	<input checked="" type="checkbox"/>
Boîte de vitesse fonc. - OK -			Double clefs	<input checked="" type="checkbox"/>

### Options / Equipements

Pneumatiques
Michelin 195/65/15 V Toutes saisons 5.0 mm

Michelin 195/65/15 V Eté 7.0 mm

Michelin 195/65/15 V Eté 5.5 mm

Michelin 195/65/15 V Eté 5.5 mm

### Dommages

<b>1</b>		Elément Assise de siège tissu	Position Avant Droit	Elément Garniture de porte	Position Arrière Gauche
		Position	Tâché	Position	Cassé
		Dommages		Dommages	
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Nettoyage	Opération	Echange

<b>2</b>		Elément Assise de siège tissu	Position Arrière Gauche	Elément Garniture de porte	Position Arrière Gauche
		Position	Tâché	Position	Cassé
		Dommages		Dommages	
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Nettoyage	Opération	Echange

<b>3</b> 	Elément Carnet de garantie Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	<b>4</b> 	Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)
<b>5</b> 	Elément Manuel d'utilisation Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	<b>6</b> 	Elément Carnets de bord Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)
<b>7</b>  	Elément Assise de siège tissu Position Avant Gauche Dommages Tâché Intensité - Opération Nettoyage	<b>8</b>  	Elément Pavillon Position - Dommages Grelé Intensité - Opération Réparation
<b>9</b>  	Elément Capot Position - Dommages Grelé Intensité - Opération Echange	<b>10</b>  	Elément Porte Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité Nombre > 1 Opération Smart Repair
<b>11</b>  	Elément Porte Position Latéral Droit Dommages Enfoncement & Eclat Intensité - Opération Réparation	<b>12</b>  	Elément Bas de caisse Position Latéral Droit Dommages Enfoncement & Eclat Intensité - Opération Réparation
<b>13</b>  	Elément Enjoliveur 15' Position Avant Droit Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	<b>14</b>  	Elément Porte Position Avant Droit Dommages Grelé Intensité - Opération Réparation
<b>15</b>  	Elément Panneau latéral Position Arrière Droit Dommages Grelé Intensité - Opération Forfait réparation		

**Commentaires**

batterie a recharger