

Détails véhicule

VIN	VR3UHZKXZ NT036684	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GF-592-NG	Modèle	E-208 GT	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	30/03/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	10 752 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A7FX
Carburant	Electricité	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	0
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	06/03/2023	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Outils de bord	✓
Plaque arrière	✓
Kit roue secours Complet	✗



Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge lente	✓
Sacoche de câble de charge	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 205/45/17 H Eté 5.0 mm		Michelin 205/45/17 H Eté 4.7 mm	
Michelin 205/45/17 H Eté 5.5 mm		Michelin 205/45/17 H Eté 5.5 mm	

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Kit roue secours Complet
		Position	-			Position	-
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Echange
3		Elément	Pneu	4		Elément	Pneu
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Coupé			Dommages	Coupé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Echange

5



●●

Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

6



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



●●

Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

8



●●

Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

9



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

11



●●

Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

12



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

13



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Michelin 205/45/17 H 5.5 Mm
PneuAVD Michelin 205/45/17 H 4.7 Mm
PneuAVG Michelin 205/45/17 H 5.0 Mm
PneuARD Michelin 205/45/17 H 5.5 Mm