

Détails véhicule

VIN	VR3UHZKXZ NT042227	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GG-898-GW	Modèle	E-208 GT PACK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	12/05/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	20 974 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Electricité	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	0
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	21/12/2023	Parc	FILIPPI Marseille Pinède
			
			

Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Kit roue secours Complet	✓	Porte documents	✓
Compresseur kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Recharge kit secours	✓	Carnets de bord	✓
Outilage de bord	✓	Câble de charge lente	✓
Sur tapis	✓	Double clefs	✗
		Révision	✗

Pneumatiques

Michelin 205/45/17 H Eté 6.5 mm		Michelin 205/45/17 H Eté 6.2 mm	
Michelin 205/45/17 H Eté 4.5 mm		Michelin 205/45/17 H Eté 4.0 mm	

Dommages

	1	Elément	Double clefs	Elément	Coque de clef
		Position	-	Position	-
		Dommages	Manquant	Dommages	Rayure
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Echange

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément	Révision		Elément	Jante spéciale 17'	
		Position	-			Position	Avant Gauche
4		Dommages	Manquant			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
5		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Forfait réparation
		Elément	Jante spéciale 17'				
6		Position	Arrière Gauche	Position	Plage arrière		
		Dommages	Rayure	Dommages	Déformé		
7		Intensité	-	Intensité	-		
		Opération	Forfait réparation	Opération	Echange		
8		Elément	Pneu	Elément	Jante spéciale 17'		
		Position	Arrière Droit	Position	Arrière Droit		
9		Dommages	Coupé	Dommages	Rayure		
		Intensité	-	Intensité	-		
10		Opération	Echange	Opération	Echange		
		Elément	Extension d'aile				
11		Position	Arrière Droit	Position	Avant Droit		
		Dommages	Rayure	Dommages	Rayure		
12		Intensité	-	Intensité	-		
		Opération	Réparation	Opération	Echange		
13		Elément	Pare-choc complet	Elément	Porte		
		Position	Avant	Position	Arrière Gauche		
14		Dommages	Déréglé	Dommages	Enfoncement		
		Intensité	-	Intensité	-		
15		Opération	Réglage	Opération	Smart Repair		
		Elément	Aile				
16		Position	Arrière Droit	Elément	Porte		
		Dommages	Rayure	Position	Arrière Droit		
15		Intensité	-	Dommages	Enfoncement		
		Opération	Réglage	Intensité	-		
16		Elément	Autre Intérieur	Opération	Réparation		
		Position	-	Position	-		
15		Dommages	Déréglé	Dommages	-		
		Intensité	-	Intensité	-		
16		Opération	Réglage	Opération	Peinture		
		Elément	Prise en charge				
15		Position	-	Position	-		
		Dommages	-	Dommages	-		
16		Intensité	-	Intensité	-		
		Opération	Peinture	Opération	Peinture		

Commentaires

PneuAVG Michelin 205/45/17 H 6.5 Mm
 PneuARG Michelin 205/45/17 H 4.5 Mm
 PneuARD Michelin 205/45/17 H 4.0 Mm
 PneuAVD Michelin 205/45/17 H 6.2 Mm