



Tesla Model-3: GK713BZ

N° Chassis:	LRW3E7F55PC660606	Version:	TESLA Model 3 2018 4P Berline Propulsion
1ière MEC:	19/10/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	10773	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Electrique	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	4		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Toit panoramique	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Semi-cuir

Pneu

	235/45/18/98 Y			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 65%	AVD	Michelin: 65%
	ARG	Michelin: 50%	ARD	Michelin: 50%
Profondeur de pneu AVG				4.0
Profondeur de pneu AVD				4.0
Profondeur de pneu ARG				5.0
Profondeur de pneu ARD				5.0
Taille de pneu AVG				235/45 R 18 98 Y
Taille de pneu AVD				235/45 R 18 98 Y
Taille de pneu ARG				235/45 R 18 98 Y
Taille de pneu ARD				235/45 R 18 98 Y
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Nbr cable de recharge (220V)	1	Runflat	Non
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1		

Intérieur, Tache, Nettoyer





Jante alum. AVG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante alum. ARG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante alum. ARD, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



[Photo des dommages - 2](#)

Jante alum. AVD, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Pneu AVD, Déchirure, E - Remplacer



Aile ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte AVD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)





Aile AVD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Bas de caisse ext D, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Coffre / hayon, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture

