

Détails véhicule

VIN	VF3M45GBU NS125963	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GL-684-BK	Modèle	SUV 3008 GT HYBRID4 300 E-EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	12/12/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	1 808 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Hybride	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	30
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	13/03/2023	Parc	CERTINES
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Clef Carte	✓
Révision	✓
Câble de charge lente	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Continental 225/55/18 V Eté 7.0 mm



Continental 225/55/18 V Eté 7.0 mm



Continental 225/55/18 V Eté 7.0 mm

Continental 225/55/18 V Eté 7.0 mm

Dommages

1



Elément	Autre carrosserie
Position	-
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

3



●●

Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

4



●●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

5



●●

Elément	Jante spéciale 18"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

6



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

7



●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

8



●●

Elément	Jante spéciale 18"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

10



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

11



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

4 pneus hiver monter sur es vehicule et 4 pneu etedans le coffre

PneuAVG Continental 225/55/18 V 7.0 Mm

PneuAVD Continental 225/55/18 V 7.0 Mm

PneuARD Continental 225/55/18 V 7.0 Mm

PneuARG Continental 225/55/18 V 7.0 Mm