

Détails véhicule

VIN	ZACPJFDW4 NPS30166	Marque	JEEP	Date d'entretien	-
Immatriculation	GL-713-KW	Modèle	Compass 1.3 PHEV 240CV E6D AT EAWD	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/12/2022	Année	2022	Couleur	Black Berry
Odometre	43 802 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Inconnue
Carburant	-	Carrosserie	-	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Automatique	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	06/06/2024	Parc	LYON
-------------------	------------	------	------



Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Climatisation manuelle	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Radars avant	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓
Boîte Automatique	✓

Eléments amovibles


Roue de secours	✓
Boîte à outils	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Plip	✓
ATP document	✓

Pneumatiques

Kleber 235/60/17 H Eté 5.0 mm



Kleber 235/60/17 H Eté 5.0 mm



Kleber 235/60/17 H Eté 6.0 mm

Kleber 235/60/17 H Eté 6.0 mm

Dommages

1



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



●

Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



●

Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

6



●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

7



●

Elément	Autre carrosserie
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange
cache charniere avd	

8



●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9



●

Elément	Plage arrière
Position	Arrière
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


10



●

Elément	Sacoche de câble de charge
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

11



●

Elément	Câble de charge lente
Position	-
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange