


Détails véhicule					
VIN	VR3UPHNSS P5027201	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-056-NV	Modèle	208 V2 GT LINE PTECH 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	25/04/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	17 907 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A7FX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	122
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation					
Date d'évaluation	23/04/2024	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI		
					
					

Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
Climatisation auto. ✓	Roue de secours ✓	Porte documents ✓
Régulateur de vitesse ✓	Cric ✓	Manuel d'utilisation ✓
Capteur de pluie et de luminosité ✓	Plage arrière ✓	Carnets de bord ✓
Système de navigation ✓	Sur tapis ✓	Clef ✓
Radars avant ✓		Forfait carburant ✗
Jantes aluminium ✓		
Radars de recul ✓		
Caméra de recul ✓		
Boîte Automatique ✓		

Pneumatiques		
Michelin 205/45/17 H Été 5.0 mm		Michelin 205/45/17 H Été 5.0 mm
Michelin 205/45/17 H Été 5.0 mm		Michelin 205/45/17 H Été 5.0 mm

Dommages					
1		Elément	Forfait carburant	2	
		Position	-		
		Dommages	Manquant		
		Intensité	-		
		Opération	Forfait Echange		
		Elément	Diagnostic moteur		
		Position	-		
		Dommages	Non conforme		
		Intensité	-		
		Opération	Forfait réparation		

3



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Gauche
Dommages	Réparé
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



●●●●●

Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Forfait

6



●●

Elément	Assise de siège tissu
Position	Arrière
Dommages	Tâché
Intensité	-
Opération	Nettoyage

7



Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Réparé
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



●●

Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

9



●●

Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

10



●●

Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

11



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

12



Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Droit
Dommages	Réparé
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

13



Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Droit
Dommages	Réparé
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

14



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARD Michelin 205/45/17 H 5.0 Mm
PneuAVD Michelin 205/45/17 H 5.0 Mm
PneuARG Michelin 205/45/17 H 5.0 Mm
PneuAVG Michelin 205/45/17 H 5.0 Mm