



Opel Grandland-2022: GN584CB

N° Chassis:	W0VZCYHZ1P6005379	Version:	OPEL Grandland X 5p SUV 1.5 Diesel 130ch Auto Ed Bus
1ière MEC:	30/03/2023	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	39848	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Nbre clés télécommandes	1	Camera de recul	
Type de climatisation	Clim. automatique	Revêtement de siège	Tissu / Autre Semi-cuir

Pneu

225/55/18/99 V				
Pneus d'hiver:	AVG	Hankook: 35%	AVD	Hankook: 35%
	ARG	Hankook: 35%	ARD	Hankook: 35%
Profondeur de pneu AVG				6.0
Profondeur de pneu AVD				6.0
Profondeur de pneu ARG				6.0
Profondeur de pneu ARD				6.0
Taille de pneu AVG				225/55 R 18 99 V
Taille de pneu AVD				225/55 R 18 99 V
Taille de pneu ARG				225/55 R 18 99 V
Taille de pneu ARD				225/55 R 18 99 V
Type de pneu AVG				Hiver
Type de pneu AVD				Hiver
Type de pneu ARG				Hiver
Type de pneu ARD				Hiver
Marque de pneu AVG				260
Marque de pneu AVD				260
Marque de pneu ARG				260
Marque de pneu ARD				260

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
		Runflat	Non

Vitre triangle ARG, Cassé, E - Remplacer



Kit collage vitrage, Nécessaire repose vitrage, E - Remplacer



Moulure de pare-chocs AVD, Griffe(s), Peindre



Aile ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Cache bagages, Manque, E - Remplacer



Coin pare-choc ARG, Différence de teinte, Peindre



Coin pare-choc ARD, Différence de teinte, Peindre

