

» Vue d'ensemble

N° d'ordre: 1002440862
Inspecté le: 26.05.2026 17:08
N° de rapport: 10542011
N° de chassis: WAUZZZF49PA060954



Avant Gauche 3/4



Arrière Droit 3/4



Kilométrage

» Données du véhicule

Catégorie véhicule:	Vehicule particulier
Type de carrosserie:	Break
Marque	Audi
Modèle:	A4
HSN / TSN:	0588 / BPI
Date de 1ère immatriculation:	06.04.2023
Kilométrage:	72 295 km
Preuve du kilométrage	
Couleur extérieure:	Noir-Noir-Gris Roche/Noir-Noir/Noir/Noir
Couleur toit:	Blanc Ibis
Propulsion:	Avant
Carburant:	Hybride Diesel
Cylindrée:	1 984 ccm
Puissance:	110 kW (150 CV)
Longueur du véhicule:	
Hauteur du véhicule:	
Largeur du véhicule:	
Poids total autorisé:	
Empattement des roues:	
Nombre d'axes:	2
Cylindres:	4
Euronorme:	
Nombre de portes:	5
Nombre de sièges:	5
Boîte de vitesse:	Automatique 7-Vitesse
Type de revêtement:	Revêtements de sièges semi cuir
Couleur intérieur:	Blanc Ibis
Nombre de clés:	2

» Documents et maintenance

Date prochain contrôle technique:	
Certificat d'immatriculation présent:	Non
Certificat d'immatriculation reçue:	Non
Plaques d'immatriculation reçues:	Aucune
Carnet d'entretien:	Digital
Preuve de maintenance:	Non vérifiable
Date de la dernière maintenance:	
Kilométrage lors de la dernière maintenance:	
Temps restant jusqu'à l'entretien:	19 600 KM

» Équipement du véhicule

Accoudoir central confort à l'avant	Combiné d'instruments, affichage en KM/H
Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)	Cycle de fabrication standard
Airbags à l'avant, airbag du passager avant désactivable	Différenciation des classes de véhicules-8W0/8WA-
Airbags latéraux à l'avant et système d'airbags de tête	Direction assistée électromécanique
Alternateur à entraînement par courroie 12 V 130-200 A	Dispositif d'attelage
Antidémarrage électronique	Documentation de bord en français
Appui lombaire 4 voies pour les sièges avant	Dossier de banquette arrière rabattable en deux parties
Appuie-têtes à l'avant	Enjoliveurs de seuil de porte avec inserts en aluminium à l'avant, éclairés, monogramme S
Audi AG	Feux de jour
Audi connect Appel d'urgence & Service avec Audi connect Remote & Control	Film adhésif
Audi connect Navigation & Infotainment	Fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top Tether pour les sièges arrière extérieurs
Audi drive select	Frein de stationnement électromécanique
Audi pre sense city	Freins à disque à l'arrière, 16 pouces (ECE)
Audi smartphone interface	Freins à disque à l'avant, 16 pouces (ECE)
Audi virtual cockpit plus	Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 MHz
Autocollants/plaques, anglais-français	Glaces latérales et arrière en vitrage athermique
Autorisation de circulation, supplément	Groupe de pays A
Avec caméra multifonction	Habillage du coffre à bagages (version 2)
Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour la France	Hayon à ouverture et fermeture électriques
Avertisseur sonore deux tons	Inserts décoratifs en aluminium Mat Brossé
Barres de toit en aluminium	Interface Bluetooth
Base	Intérieur S line
Batterie 380A (68Ah)	Jantes, style S à 5 branches en Y, 8,0J x 18, pneus 245/40 R18
Blocs de feux arrière à LED plus	Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la teinte du véhicule	Kit de crevaisson
Boulons de roue antivol	Limitation de la vitesse maximale à 210 km/h
Break/Avant	Limitation de la vitesse maximale à 210 km/h
Cache moteur	Logos
Caméra de recul	Mesures de protection piétons étendues
Capacité standard de la batterie/l'alternateur	MMI Navigation plus avec MMI touch
Ceintures de sécurité en Noir	Module de données Europe
Chauffage d'appoint électrique à air	Moteur diesel
Ciel de pavillon en tissu Noir	Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur 05L.A
Circulation à droite	Moteur turbodiesel 4 cyl. 2,0 l/100 kW (4 soupapes), TDI Common Rail moteur de base: T0N/TR1/T3Y
Classe de poids essieu avant plage de poids 8	Nom de modèle selon la nouvelle identification de puissance
Clé à radiocommande, sans SAFELOCK	Norme d'émission, EU6 AP
Climatiseur automatique confort 3 zones	Numéro de contrôle pour prix de promotion
Code contrôle interne	Outillage de bord
Code régional " ECE " pour radio	Pack Brilliance
Combinaison tissu Séquence/cuir	Pack d'équipement II pour la France

Pack Éclairage d'ambiance	Sans aération de siège/siège massEUR
Pack Vide-poches et coffre à bagages	Sans affichage tête haute
Pare-brise à vitrage athermique et acoustique	Sans amplificateur
Pare-chocs S line	Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant(ISOFIX)
Pare-soleil à l'avant	Sans assistant de changement de voie
Pas de finition de promotion	Sans assistant de maintien sur la voie
Pas de véhicule spécial, finition standard	Sans assistant de phares
Pas d'enlèvement par le client	Sans Car2X
Pays avec homologation de type France	Sans chauffage de siège
Pays non chaud	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Pédalier et repose-pieds en acier inoxydable	Sans commande d'ouverture de portail
Pièces pour moteurs 4 cyl.	Sans couleurs particulières
Plage de poids 9 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins	Sans coupe-vent
Plancher de coffre à bagages	Sans cuir
Plaque du constructeur spéciale pour l'UE	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Pneus à faible résistance au roulement, à vitesse limitée avec pneus 245/40 R18	Sans extincteur
Pneus sans détermination de marque de pneus	Sans feu de signalisation supplémentaire
Poignées de portes dans la teinte du véhicule	Sans lave-phares
Premier remplissage en carburant de série	Sans mesure particulière pour la carrosserie
Préparation pour équipement optionnel déblocable (fonction on demand)	Sans plaque de protection supplémentaires sous le moteur
Procédure : série	Sans pneus supplémentaires
Programme de vente national France	Sans pont arrière
Projecteurs à LED	Sans préconditionnement
Projecteurs à LED avec feux arrière à LED et clignotants séquentiels arrière	Sans préparation pour VTS (système de suivi de véhicule)
Protection pour le transport (version 1)	Sans repérage des panneaux de signalisation
Qualité de série	Sans soufflante de nuque
Rappel de ceinture de sécurité	Sans spoiler arrière
Réception radio numérique	Sans spoiler avant
Réfrigérant R1234yf	Sans store pare-soleil
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse	Sans système de péage intégré
Réservoir à carburant à volume augmenté	Sans système de sécurité étendu
Réservoir d'agent de réduction avec volume de remplissage augmenté	Sans système de verrouillage du contact d'allumage et de démarreur, sans verrouillage de la colonne de direction
Rétroviseur extérieur droit (grand champ de vision), convexe	Sans systèmes pour l'accès au véhicule
Rétroviseur extérieur gauche, asphérique	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique, sans cadre	Sécurité enfants
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriq., réglage jour/nuit autom. des 2 côtés	Semi-hybride
Revêtements suppl. de carrosserie, pare-pierres	Sièges avant à réglage manuel
Roues de la production de série	Sièges sport à l'avant
S line	Standard
S tronic	Support de plaque d'immatriculation à l'avant
Sans "multimédia" dans le véhicule	Système audio Audi
	Système d'aide au stationnement Plus
	Système d'alimentation en diesel

Système de contrôle de la pression des pneus
Système d'échappement standard
Système électrique standard
Système start/stop
Tapis de coffre à bagages
Tapis de sol à l'avant et à l'arrière
tiptronic
Toit dans la teinte du véhicule
Tôle de garniture à l'arrière (ECE)
Touches accentuées Noir Brillant
Traction avant
Trains roulants sport
Trousse de secours avec triangle de présignalisation et gilets
rétro-réfléchissants
Tubulure de remplissage, module 1 sans insert
Variante finition de base
Véhicule à direction à gauche
Véhicules avec dispositions spéciales derevalorisation du
produit
Version non fumeur
Version voiture particulière
Vitrage pare-soleil surteinté
Volant en cuir à contour sport, 3 branches, aplati en bas avec
multifonction Plus
Zone climatique standard

» Pneus

PNEUS MONTÉS

Marque	Position	Position	Type	Jante	Dimensions	Profondeur profil
Goodyear	Avant	Gauche	4 Saisons	Aluminium	245/40 R 18 97 W	6,4 mm
Goodyear	Avant	Droite	4 Saisons	Aluminium	245/40 R 18 97 W	6,2 mm
Goodyear	Arrière	Gauche	4 Saisons	Aluminium	245/40 R 18 97 W	6,7 mm
Goodyear	Arrière	Droite	4 Saisons	Aluminium	245/40 R 18 97 W	6,8 mm

Pneus aptes à rouler: Oui

ROUES DE SECOURS/GALETTE & ACCESSOIRES

Trousse à outils présente: Oui

Tirefit présent: Oui

Date d'expiration du Tirefit: 01.2027

Compresseur présent: Oui

» Valeurs de dépréciation

Nr	Emplacement	Type de dommage	Type de réparation
1	Pare-brise	Griffe(s)	E - Remplacer
2	Pavillon (Break)	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)
3	Préparation peinture métal	Préparation peinture	Effectuer
4	Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Forfait

» Dommage d'usure

Nr	Emplacement	Type de dommage	Type de réparation
1	Pneus	Sans dégâts	Acceptable

» Dépreciation commerciale

Dommages antérieurs connus: Non

Capable de détecter le(s) dommage(s) antérieur (s): Non

Repeinture existante: Non

Mesure épaisseur de peinture effectuée: Oui - aucune anomalie/déviati

RÉSULTATS DE LA MESURE DE L'ÉPAISSEUR DE LA COUCHE DE PEINTURE

Les valeurs mesurées se situaient dans la marge habituelle.

Au moins 3 mesures ont été effectuées par élément.

» Remarques sur le rapport d'inspection

Informations sur l'ordre et l'étendue de l'évaluation:

La mission consistait à établir un rapport sur l'état du véhicule décrit.
L'évaluation de l'état du véhicule a été effectuée conformément à la mission, sur la base du cahier des charges spécifié par le client.
L'inspecteur fait l'évaluation sur la base de ses constatations et du cahier des charges.

Identification du véhicule:

WAUZZZF49PA060954

Contrôle VIN, pas de comparaison possible avec les documents

Conditions vehicule:

Bien entretenu

Conditions d'inspection:

Suffisante

Couleur correspond:

La couleur du véhicule ne correspond plus à l'état de livraison.

Pont élévateur/équipement de levage utilisé:

Non

Essai de conduite effectué:

Non

Essai du moteur réalisé:

Oui

» Autres commentaires

Cet exemplaire a été généré par voie électronique. Il est valable sans signature originale.


» Photos Commerciales



Avant Gauche 3/4



Avant Droit 3/4



Arrière Gauche 3/4




Arrière Droit 3/4




Kilométrage




Outils




Bas de caisse G




Bas de caisse D



Numéro de châssis



Roue AVG



Roue AVD




Roue ARG




Roue ARD



Console centrale




Compartiment moteur




Documents de bord



Aménagement intérieur



Attache remorque



Caméra de recul




Historique Maintenance


Rapport d'inspection

- Rapport d'inspection du véhicule -

N° de rapport 10542011
Du: 26.05.2026



Intérieur - avant



Intérieur - arrière



Date d'expiration Tirefit



GPS/Radio


» Photos des dommages

VALEURS DE DÉPRÉCIATION


1 - Pare-brise - Griffe(s) - E - Remplacer




2 - Pavillon (Break) - Bosse(s) - LI - Réparer et peindre (complet)



3 - Préparation peinture métal - Préparation peinture - Effectuer



4 - Kit collage vitrage - Nécessaire repose vitrage - Forfait



DOMMAGE D'USURE

1 - Pneus - Sans dégâts - Acceptable

