

Détails véhicule

VIN	ZFAEFAC45 NX088753	Date d'immatriculation	28/06/2022	Couleur	NERO CINEMA (PASTELL
Marque	FIAT	Immatriculation	GH-827-FC	Odometre	12 957 km
Modèle	Icone berline 42 kWh				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	07/08/2023	N° d'inspection	1976801	Date d'évaluation	15/04/2026
Date du mandat	16/04/2026	Propriétaire	-	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI



Equipements génériques

Eléments amovibles


Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓
Sacoche de câble de charge	✓
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 195/55/16 H Eté 5.0 mm



Goodyear 195/55/16 H Eté 5.0 mm



-/-/- Eté 7.0 mm kit comp

Goodyear 195/55/16 H Eté 6.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Eté 6.0 mm

Détails des dommages

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Kit compresseur complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	50,00€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	50,00€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	50,00€
3		Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	26,00€
		Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait	Forfait	26,00€	Coût net	26,00€
4		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	48,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,60	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	48,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	48,00€
5		Elément	Porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	210,00€
		Dommages	Malfaçon	Temps Peinture	2,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	184,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	210,00€
6		Elément	Aile	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	52,00€	Valeur Brute	52,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	52,00€	Coût net	52,00€
7		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	56,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	56,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	56,00€

Commentaires

VTS

PneuARG Goodyear 195/55/16 H 6.4 Mm

PneuARD Goodyear 195/55/16 H 6.4 Mm

PneuAR -/-/ 7.0 Mm kit comp

PneuAVD Goodyear 195/55/16 H 5.1 Mm

PneuAVG Goodyear 195/55/16 H 5.7 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	442,00€	Dépréciation	-	Prix Net	442,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	2,00	104,00€	-	-	104,00€
Peinture	80,00€	2,90	232,00€	-	-	232,00€
Prise en charge peinture	80,00€	0,70	56,00€	-	-	56,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	50,00€	-	-	50,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€