


Détails véhicule

VIN	VF3M4DGZU PS076656	Date d'immatriculation	11/05/2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GN-968-WP	Odometre	41 996 km
Modèle	3008 V2 GT E TENSE 225				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	25/04/2024	N° d'inspection	1637033	Date d'évaluation	14/05/2024
Date du mandat	15/05/2024	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF


Equipements génériques

Eléments amovibles

Plage arrière	✓
Kit roue secours Complet	✗
Outilage de bord	✗
Sur tapis	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge lente	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 3.2 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 3.6 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 4.5 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 4.4 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	137,88€
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	161,88€
		Dommages	Usé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	161,88€
2		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	137,88€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	161,88€
		Dommages	Usé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	161,88€

3	 ● ●	Elément	Jante spéciale 18'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
4	 ● ●	Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	46,00€
5	 ● ●	Elément	Aile	Temps Réparation	1,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	72,00€	Valeur Brute	269,10€
6	 ● ●	Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
7	 ● ●	Elément	Kit compresseur complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	70,64€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	70,64€
8	 ● ●	Elément	Outilage de bord	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
9	 ● ●	Elément	Sur tapis	Temps Réparation	-	Prix pièce	92,71€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	92,71€
10	 ● ●	Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	51,10€
		Dommages	Malفاçon	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	51,10€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	51,10€

11	 	Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	46,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	46,00€	Coût net	46,00€
12		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/18 V 3.2 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 3.6 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 4.5 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 4.4 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	1 045,31€	Dépréciation	-	Prix Net	1 045,31€
-----------	-----------	--------------	---	----------	-----------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	2,50	120,00€	-	-	120,00€
Peinture	73,00€	4,40	321,20€	-	-	321,20€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	439,11€	-	-	439,11€
Forfait	92,00€	-	-	92,00€