



BMW X2-F39-2017: GP379DQ

N° Chassis:	WBAYH110005X09625	Version:	BMW X2 / 2017 / 5P / SUV sDrive18i Business DesignDKG7
1ière MEC:	26/05/2023	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	53754	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	4x4	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

225/50/18/99 W				
Pneus d'été:	AVG	BF Goodrich: 35%	AVD	BF Goodrich: 35%
	ARG	Michelin: 50%	ARD	Michelin: 50%
Profondeur de pneu AVG	6.0			
Profondeur de pneu AVD	6.0			
Profondeur de pneu ARG	5.0			
Profondeur de pneu ARD	5.0			
Taille de pneu AVG	225/50 R 18 99 W			
Taille de pneu AVD	225/50 R 18 99 W			
Taille de pneu ARG	225/50 R 18 95 V			
Taille de pneu ARD	225/50 R 18 95 V			
Type de pneu AVG	Toutes saisons			
Type de pneu AVD	Toutes saisons			
Type de pneu ARG	été			
Type de pneu ARD	été			
Marque de pneu AVG	2485			
Marque de pneu AVD	2485			
Marque de pneu ARG	261			
Marque de pneu ARD	261			

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
		Runflat	Non

Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Joint de porte AVG, Déchirure, E - Remplacer



Ciel de toit, Tache, Nettoyer



Pneu ARG, Déchirure, E - Remplacer



Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Mauvaise réparation, Peindre



Cache bagages, Incomplet, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)

