

Détails véhicule

VIN	VF3M4DGZU PS080297	Date d'immatriculation	22/06/2023	Couleur	ROUGE ULTIMATE METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GP-428-SF	Odometre	20 321 km
Modèle	3008 V2 GT E TENSE 225				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	31/08/2023	N° d'inspection	2009087	Date d'évaluation	25/06/2026
Date du mandat	01/08/2026	Propriétaire	-	Parc	FILIPPI ROGNAC



Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Clef Plip	✓
Câble de charge lente	✓
Forfait carburant	✓
Double clefs	✗
Révision	✗
Câble de charge lente	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm	

Détails des dommages

1



Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

2		Elément	Câble de charge lente	Temps Réparation	-	Prix pièce	292,66€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	292,66€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	292,66€
3		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Révision	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	88,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	88,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	88,00€
7		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	460,66€	Dépréciation	-	Prix Net	460,66€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	80,00€	1,10	88,00€	-	-	88,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€
Divers						
			Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination			0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce			292,66€	-	-	292,66€
Forfait			0,00€	-	-	0,00€