

Détails véhicule

VIN	VR3UPHNEK P5057959	Date d'immatriculation	12/06/2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GP-443-LW	Odometre	24 355 km
Modèle	208 GT 100 CH S&S BVM6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	02/05/2024	N° d'inspection	1636562	Date d'évaluation	13/05/2024
Date du mandat	03/05/2024	Propriétaire	-	Parc	VITROLLES



Équipements génériques

Éléments amovibles


Roue de secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 205/45/17 H Été 6.5 mm



Michelin 205/45/17 H Été 4.5 mm



-/- Galette 7.0 mm

Michelin 205/45/17 H Été 5.9 mm

Michelin 205/45/17 H Été 5.4 mm

Détails des dommages

1



Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

2



Elément	Jante alu 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	36,50€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	36,50€	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	36,50€	Coût net	36,50€

3		Elément	Jante alu 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	36,50€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	36,50€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	36,50€	Coût net	36,50€
4		Elément	Capot	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Jante alu 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Jante alu 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 205/45/17 H 6.5 Mm
PneuARD Michelin 205/45/17 H 5.4 Mm
PneuAVD Michelin 205/45/17 H 4.5 Mm
PneuAR -/-/- Galette 7.0 Mm
PneuARG Michelin 205/45/17 H 5.9 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	73,00€	Dépréciation	-	Prix Net	73,00€
-----------	--------	--------------	---	----------	--------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€
Prise en charge peinture	73,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€