

Détails véhicule

VIN	VR7EFYHT2 PJ746168	Marque	CITROËN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GQ-813-XL	Modèle	BERLINGO XL 1.5 BHD1 100 BVM6 CLUB	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/08/2023	Année	2023	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Odometre	57 331 km	Cylindrée	-	Capitonnage	OAFY
Carburant	Diesel	Carrosserie	FRG. EMP.LONG H1 10	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	155
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	19/08/2025	Parc	CERTINES
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓

Pneumatiques

Continental 215/65/16 V Eté 3.7 mm	Continental 215/65/16 V Eté 3.7 mm	Michelin 215/65/16 V Eté 7.0 mm
Michelin 215/65/16 V Eté 5.2 mm	Michelin 215/65/16 V Eté 4.7 mm	

Dommages

1		Elément Pneu Position Avant Gauche Dommages Usé Intensité - Opération Echange	2		Elément Entrée de porte Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
3		Elément Pneu Position Avant Droit Dommages Usé Intensité - Opération Echange	4		Elément Pare-brise Position - Dommages Eclat Intensité - Opération Smart Repair

5



●●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

6



●●

Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

7



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9



●●●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

10



●●

Elément	Porte
Position	Latéral Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

11



●●

Elément	Bas de caisse
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

12



●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

13



●●

Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

14



●●

Elément	Baguette de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

15



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

16



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAR Michelin 215/65/16 V 7.0 Mm
 PneuARD Michelin 215/65/16 V 4.7 Mm
 PneuAVG Continental 215/65/16 V 3.7 Mm
 PneuARG Michelin 215/65/16 V 5.2 Mm
 PneuAVD Continental 215/65/16 V 3.7 Mm