


Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZU RS019653	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GT-154-WC	Modèle	3008 V2 ALLURE PACK BHD1130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/01/2024	Année	2024	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	22 326 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FQ
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	143
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	23/04/2025	Parc	Albias logistique auto
-------------------	------------	------	------------------------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.5 mm		Goodyear 225/55/18 V Eté 6.5 mm	
Goodyear 225/55/18 V Eté 6.9 mm		Goodyear 225/55/18 V Eté 6.4 mm	

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Spoiler
		Position	-			Position	Avant
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Réparation
		Elément	Baguette de Pare-choc			Elément	Capot
		Position	Avant			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Lustrage

5

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

7

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

8

Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

9

Elément	Jante spéciale 18"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

10

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

11

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

12

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 6.5 Mm
PneuARD Goodyear 225/55/18 V 6.4 Mm
PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.5 Mm
PneuARG Goodyear 225/55/18 V 6.9 Mm