


» Vue d'ensemble

N° d'ordre: 1002329244
Inspecté le: 02.03.2026 11:30
N° de rapport: 10071293
N° de chassis: VSSZZZKM0RR043388



Avant Gauche 3/4



Arrière Droit 3/4



Kilométrage

» Données du véhicule

Catégorie véhicule:	Vehicule particulier
Type de carrosserie:	Automobile compacte
Marque	Cupra
Modèle:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARH
Date de 1ère immatriculation:	06.01.2024
Kilométrage:	72 296 km
Preuve du kilométrage	
Couleur extérieure:	Noir Titane - Marron Palomino
Couleur toit:	Blanc "Candy"
Propulsion:	Avant
Carburant:	Hybride Essence
Cylindrée:	1 498 ccm
Puissance:	110 kW (150 CV)
Longueur du véhicule:	
Hauteur du véhicule:	
Largeur du véhicule:	
Poids total autorisé:	
Empattement des roues:	
Nombre d'axes:	2
Cylindres:	4
Euronorme:	
Nombre de portes:	5
Nombre de sièges:	5
Boîte de vitesse:	Automatique 6-Vitesse
Type de revêtement:	Revêtements de sièges tissu
Couleur intérieur:	Blanc "Candy"
Nombre de clés:	2

» Documents et maintenance

Date prochain contrôle technique:	
Certificat d'immatriculation présent:	Non
Certificat d'immatriculation reçue:	Non
Plaques d'immatriculation reçues:	Aucune
Carnet d'entretien:	Digital
Preuve de maintenance:	Non vérifiable
Date de la dernière maintenance:	
Kilométrage lors de la dernière maintenance:	
Temps restant jusqu'à l'entretien:	656 Jour(s)

» Équipement du véhicule

2 lampes de lecture à l'avant, 2 à l'arrière

Accoudoir central à l'avant

Affichage de la périodicité d'entretien 15000 km ou 1 an (fixe)

Airbag côté conducteur et côté passager avant, sans sac gonflable de genoux, avec désactivation côté passager avant
 Airbag latéral à l'avant, avec airbag détecté et airbag interactif à l'avant

Amortisseurs à l'arrière, version sport

Amortisseurs avant

Ancrage pour siège-enfant pour système siège-enfant taille I, 2 x top tether ancr. siège-enf. AV côté pass. AV

Antenne uniquement pour réception FM, Diversity

Antidémarrage électronique

Appareil de navigation High

Applications décoratives

Applications décoratives pour la console

Appui lombaire, réglable manuellement dans les dossiers des sièges avant

Appuie-tête arrière (3 pièces)

Appuie-tête pour siège avant

Assistant aux manoeuvres de stationnement

Assistant de feux de route

Assistant de maintien sur la voie plus Emergency Assist et assistant de conduite en embouteillage

Assistant de sortie de stationnement et au changement de file et avertisseur de descente de véhicule

Autorisation de circulation, supplément

Avec caméra multifonction

Avec projecteur logo (rétroviseur)

Avec repérage des panneaux de signalisation

Avec support aux manoeuvres d'évitement avec assistant de bifurcation

Avec système de caméra avant et de recul deux caméras latérales

Avertisseur sonore un ton

Baguettes de seuil dans les baies de porte (éclairées)

Baguettes enjoliveuses noires

Banquette arrière non divisée, dossier divisé et rabattable, avec accoudoir central

Barre stabilisatrice à l'arrière

Barre stabilisatrice à l'avant

Barres de toit noires

Batterie 380 A (59 Ah) EFB+

Blocage de différentiel (XDS) aide dynamique à la traction

Boîte automatique à 6 vitesses A6

Boîtier de rétroviseur extérieur peint

Boulons de roue standard

BRS pour véhicules avec entraînement électrique(ESC et répartition électronique de la force de freinage)

Câble de chargement mode 3 type 2 3 16A

Câble de recharge M2 UE Schuko coudé 8A

Câble pour station de recharge en courant alternatif (16 A) (MODE 3)

Capacité standard de la batterie/l'alternateur

Ceinture automatique trois points pour la place arrière centrale

Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE

Ceintures automatiques trois points avec rétracteurs, sans réglage en hauteur à l'avant

Circulation à droite

Climatronic (3-zones) avec commande declimatiseur à l'arrière

Code régional " ECE " pour radio

Combiné d'instruments librement programmable Medium

Combiné d'instruments, affichage en KM/H

Commande vocale

Compensateur version 1

Contrôle de la pression de pneu

Convertisseur CC/CC 3,0 kW

Convertisseur continu-alternatif et prise 230V pour l'Europe

Correcteur d'assiette adaptatif avec commande continue

Cycle de fabrication standard

Détection de fatigue

Déverrouillage du siège arrière mécanique

Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ400" -- pièces de véhicule --

Différenciation des classes de véhicules-5FF-

Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic) avec limitation course de braquage

Documentation de bord en français

Eclairage d'ambiance version 2

Empattement

Équipement sport Formentor VZ

Essieu à quatre bras

Essuie-glace / lave-glace de lunette arrière avec fonctionnement intermittent

Externe, prise(s) USB de données Type C et prise(s) de chargement

Feux arrière à LED, indicateurs de sens de marche animé

Feux arrière de brouillard

Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs et fonctions Coming Home et Leaving Home automatiques

Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie

Frein de stationnement

Freins à disque à l'arrière

Freins à disque à l'avant

Front Assist avec avertissement et freinage pour véhicules, piétons et cyclistes

Glaces latérales en verre athermique, à partir du montant central et à teintées sombre

Habillage du coffre à bagages avec vide-poches

Hauts-parleurs premium "BeatsAudio" + caisson de graves + amplificateur de 340 W + technologie de son surround

Jantes en alliage léger 8J x 19

Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication

Kit de dépannage

Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force

Logos

Marque de type et logo de firme

Mirror Link plus "App" sans fil plus RSE (préparation)

Module plancher arrière, version 1

Moteur à essence 4 cyl. 1,4 l/110 kW hybride, TSI, puissance système 180 kW moteur de base: TH8/T9D "eHybrid"

Moteur essence 4 cyl. 1,4L moteur 04E.C

Norme d'émission, EU6 AP

Numéro de contrôle interne pour enlèvement par le client

Outillage de bord

Ouverture confort du hayon (pédale virtuelle)

Pack "Safe & Driving" XL (pour système de navigation)

Pack à prix réduit

Pack à prix réduit

Pack chrome

Pan-European-eCall

Pare-brise climatisé confort

Pare-chocs sport

Pare-soleil avec miroir, éclairé, avec étiquette d'airbag sur les pare-soleil et le montant central

Pas de finition de promotion

Pas de véhicule spécial, finition standard

Pavillon moulé, d'une seule pièce

Pays avec homologation de type France

Pays compatible technologie à bande ultralarge et fréquence porteuse comprise entre 433,92 et 434,42 MHz

Pays non chaud

Pédalerie

Phares antibrouillards

Phares principaux à DEL avec lentille

Plage de poids 8 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins

Plage de suspension 10 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins

Plancher de chargement surélevé à l'arrière

Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1

Pneus 245/40 R19 94W

Pneus sans détermination de marque de pneus

Poches de rangement sur les dossiers

Pose de la batterie de démarrage à l'arrière, sans deuxième batterie

Premier remplissage en carburant de série

Prix spécial

Procédure : série

Programme de vente national France

Prolongation de la périodicité d'entretien

Puissance système du moteur électrique (hybride) 180 kW groupe moteur 0ED.B/0EK.A/0T3B

Rappel de ceinture de sécurité, contactélectr. à l'avant et à l'arrière, optique et acoustique

Réception de radio numérique

Réfrigérant R1234yf

Réglage du site des phares, automatique, dynamique (régulation pendant la marche)

Réglage en hauteur manuel des sièges avant

Régulation automatique de distance (avec follow to stop) et régulateur de vitesse

Réservoir à charbon actif (EVAP)

Rétroviseur extérieur côté conducteur convexe, côté passager avant convexe

Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique

Rétroviseurs extérieurs réglables/rabat.électr., dégivr., avec abaissement passager avant

Revêtement de porte et latéral partiellement en cuir

Sans accumulateur de chaleur/chauffage d'appoint

Sans aération de siège/siège massEUR

Sans affichage tête haute

Sans buses de lave-glace dégivrantes

Sans Car2X

Sans caractéristiques spéciales

Sans chauffage stationnaire/d'appoint

Sans déverrouillage du dossier des sièges avant

Sans dispositif d'attelage

Sans équipement de convoyage

Sans extincteur

Sans inscription (sans désignation du type)

Sans lave-phares, sans afficheur de niveau d'eau de lave-glace

Sans mesure particulière pour la carrosserie

Sans mesures d'insonorisation supplémentaires pour l'intérieur

Sans montage individuel

Sans paroi

Sans plaque de protection supplémentaires sous le moteur

Sans pneus supplémentaires

Sans poids de compensation pour le volant

Sans pommeau/poignée de levier de vitesses

Sans préparation pour VTS (système de suivi de véhicule)

Sans prise

Sans protection des surfaces, avec mesures de protection supplémentaires pour le transport

Sans siège chauffant

Sans système de sécurité étendu

Sans systèmes pour l'accès au véhicule

Sans tapis de sol

Sans trappe de pavillon (toit standard)

Sans trousse de secours, sans triangle de présignalisation

Sellerie en tissu

Service en ligne, avec unité de contrôle opérationnelle, avec codage sans connexion antidémarrage

Sièges sport à l'avant

Son extérieur, Soundbox sans désactivation (finition 1)

Spoiler arrière

Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)

Support informatique pour l'UE, intégré

Système audio avec subwoofer "branded" version 2

Système d'alimentation en carburant moteur à essence à injection

Système de marche/arrêt avec récupération

Système de transmission hybride PHEV

Système de verrouillage et de démarrage sans clé "Keyless Advanced" sans dispositif de sécurité Safe

Système de vision périmétrique

Système électrique standard

Système Infotainment avec options modulaires extensibles (MIB3) (version 2)

Téléphonie confort avec LTE et chargement sans fil

Tiroir sous le siège avant droit

Traction avant

Tubulure arrière d'échappement à l'arrière (standard)

Variante finition de base

Véhicule à direction à gauche

Véhicule polyvalent "FORMENTOR"

Véhicules sans dispositions spéciales de revalorisation du produit

Version non-fumeur

Volant cuir multifonction, chauffant avec tiptronic

Zone climatique standard

» Pneus

PNEUS MONTÉS

Marque	Position	Position	Type	Jante	Dimensions	Profondeur profil
Continental	Avant	Gauche	4 Saisons	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	5,2 mm
Continental	Avant	Droite	4 Saisons	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	5,2 mm
Kumho	Arrière	Gauche	4 Saisons	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	6,5 mm
Kumho	Arrière	Droite	4 Saisons	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	6,5 mm

Pneus autorisés: Oui

Pneus aptes à rouler: Oui

ROUES DE SECOURS/GALETTE & ACCESSOIRES

Trousse à outils présente: Oui

Tirefit présent: Oui

Date d'expiration du Tirefit: 08.2027

Compresseur présent: Oui

» Valeurs de dépréciation

Non disponible

» Dommage d'usure

Nr	Emplacement	Type de dommage	Type de réparation
1	Pneus	Sans dégâts	Acceptable
2	Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable
3	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Acceptable

» Dépreciation commerciale

Dommages antérieurs connus:	Non
Capable de détecter le(s) dommage(s) antérieur(s):	Non
Repeinture existante:	Non
Mesure épaisseur de peinture effectuée:	Oui - aucune anomalie/déviati

RÉSULTATS DE LA MESURE DE L'ÉPAISSEUR DE LA COUCHE DE PEINTURE

Les valeurs mesurées se situaient dans la marge habituelle.

Au moins 3 mesures ont été effectuées par élément.

» Remarques sur le rapport d'inspection

Informations sur l'ordre et l'étendue de l'évaluation:

La mission consistait à établir un rapport sur l'état du véhicule décrit.
L'évaluation de l'état du véhicule a été effectuée conformément à la mission, sur la base du cahier des charges spécifié par le client.
L'inspecteur fait l'évaluation sur la base de ses constatations et du cahier des charges.

Identification du véhicule:

VSSZZZKM0RR043388

VIN contrôlé et correspond aux documents

Conditions vehicule:

Bien entretenu

Conditions d'inspection:

Suffisante

Couleur correspond:

La couleur du véhicule ne correspond plus à l'état de livraison.

Pont élévateur/équipement de levage utilisé:

Non

Essai de conduite effectué:

Oui

Essai du moteur réalisé:

Oui

» Autres commentaires

Cet exemplaire a été généré par voie électronique. Il est valable sans signature originale.

» Photos Commerciales




Avant Gauche 3/4



Avant Droit 3/4




Arrière Gauche 3/4




Arrière Droit 3/4




Kilométrage



Outils




Bas de caisse G




Bas de caisse D




Numéro de chassis



Roue AVG



Roue AVD




Roue ARG




Roue ARD




Console centrale




Compartiment moteur



Documents de bord




Aménagement intérieur



Câble de recharge (normal)



Caméra de recul




Historique Maintenance


Rapport d'inspection

- Rapport d'inspection du véhicule -


N° de rapport 10071293
Du: 02.03.2026



Intérieur - avant







Intérieur - arrière



Date d'expiration Tirefit



GPS/Radio

» Photos des dommages
DOMMAGE D'USURE
1 - Pneus - Sans dégâts - Acceptable

2 - Jante alum. ARG bi-ton/polychrome - Griffe(s) - Acceptable

3 - Pare-chocs AV - Griffe(s) - Acceptable
