

Détails véhicule

VIN	VF72RHNPM R4041443	Date d'immatriculation	14/03/2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	CITROËN	Immatriculation	GV-085-SK	Odometre	37 266 km
Modèle	C3 AIRCRO PT110 S&S BVM6 MAX				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	20/10/2025	N° d'inspection	1883430	Date d'évaluation	28/10/2025
Date du mandat	22/10/2025	Propriétaire	-	Parc	Albias logistique auto


Equipements génériques





Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓



Documents techniques






Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Bridgestone 215/50/17 V Eté 7.0 mm			Bridgestone 215/50/17 V Eté 7.1 mm	
Bridgestone 215/50/17 V Eté 5.7 mm			Bridgestone 215/50/17 V Eté 5.4 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Pare soleil	Temps Réparation	0,10	Prix pièce	35,20€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	5,20€	Valeur Brute	40,40€
		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	40,40€

3		Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	120,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	120,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	120,00€
4		Elément	Feu clignotant latéral	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	84,57€
		Position	Gauche	Coût Réparation	10,40€	Valeur Brute	94,97€
		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	94,97€
5		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuAVG Bridgestone 215/50/17 V 7.0 Mm
 PneuAVD Bridgestone 215/50/17 V 7.1 Mm
 PneuARG Bridgestone 215/50/17 V 5.7 Mm
 PneuARD Bridgestone 215/50/17 V 5.4 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	335,37€	Dépréciation	-	Prix Net	335,37€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	0,30	15,60€	-	-	15,60€
Peinture	80,00€	1,50	120,00€	-	-	120,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	119,77€	-	-	119,77€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€