

Détails véhicule

| | | | | | |
|--------|-----------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
| VIN | VF3MRHPY3 RS035480 | Date d'immatriculation | 27/03/2024 | Couleur | INCONNUE |
| Marque | PEUGEOT | Immatriculation | GV-382-ZV | Odometre | 8 379 km |
| Modèle | 5008 V2 HYBRID 136E-DCS6 GT | | | | |

Détails d'évaluation

| | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------|---------|-------------------|----------------|
| Date d'entrée parc | 09/11/2024 | N° d'inspection | 1748222 | Date d'évaluation | 05/02/2025 |
| Date du mandat | 06/02/2025 | Propriétaire | - | Parc | FILIPPI ROGNAC |



Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Kit roue secours Complet | ✓ |
| Outils de bord | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |
| Sur tapis | ✓ |

| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Clef Plip | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✗ |
| Double clefs | ✗ |

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.1 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.7 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.4 mm

Détails des dommages

1



| | | | | | |
|-----------|---------------------------|------------------|---|-----------------|---|
| Elément | Manuel d'utilisation | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| Position | | Coût Réparation | - | Valeur Brute | - |
| Dommages | Manquant | Temps Peinture | - | Dépréciation % | - |
| Intensité | | Coût Peinture | - | Dépréciation | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) | Forfait | - | Coût net | - |

2



| | | | | | |
|-----------|---------------------------|------------------|---|-----------------|---|
| Elément | Double clefs | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| Position | | Coût Réparation | - | Valeur Brute | - |
| Dommages | Manquant | Temps Peinture | - | Dépréciation % | - |
| Intensité | | Coût Peinture | - | Dépréciation | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) | Forfait | - | Coût net | - |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------|------------------|--------|-----------------|---------------|
| 3 |  | Elément | Entrée de porte | Temps Réparation | 1,00 | Prix pièce | - |
| | | Position | Arrière Droit | Coût Réparation | 51,00€ | Valeur Brute | 90,00€ |
| | | Dommages | Enfoncement | Temps Peinture | 0,50 | Dépréciation % | - |
| | | Intensité | - | Coût Peinture | 39,00€ | Dépréciation | - |
| | | Opération | Réparation | Forfait | - | Coût net | 90,00€ |
| | | | | | | | |
| 4 |  | Elément | Porte | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| | | Position | Avant Gauche | Coût Réparation | - | Valeur Brute | - |
| | | Dommages | Rayure | Temps Peinture | - | Dépréciation % | - |
| | | Intensité | - | Coût Peinture | - | Dépréciation | - |
| | | Opération | Lustrage | Forfait | - | Coût net | - |
| | | | | | | | |
| 5 |  | Elément | Porte | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| | | Position | Arrière Gauche | Coût Réparation | - | Valeur Brute | - |
| | | Dommages | Rayure | Temps Peinture | - | Dépréciation % | - |
| | | Intensité | - | Coût Peinture | - | Dépréciation | - |
| | | Opération | Lustrage | Forfait | - | Coût net | - |
| | | | | | | | |
| 6 |  | Elément | Aile | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| | | Position | Arrière Gauche | Coût Réparation | - | Valeur Brute | - |
| | | Dommages | Rayure | Temps Peinture | - | Dépréciation % | - |
| | | Intensité | - | Coût Peinture | - | Dépréciation | - |
| | | Opération | Lustrage | Forfait | - | Coût net | - |
| | | | | | | | |
| 7 |  | Elément | Pare-choc complet | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| | | Position | Arrière | Coût Réparation | - | Valeur Brute | - |
| | | Dommages | Rayure | Temps Peinture | - | Dépréciation % | - |
| | | Intensité | - | Coût Peinture | - | Dépréciation | - |
| | | Opération | Acceptable (Pour mémoire) | Forfait | - | Coût net | - |
| | | | | | | | |
| 8 |  | Elément | Aile | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| | | Position | Arrière Droit | Coût Réparation | - | Valeur Brute | - |
| | | Dommages | Rayure | Temps Peinture | - | Dépréciation % | - |
| | | Intensité | - | Coût Peinture | - | Dépréciation | - |
| | | Opération | Lustrage | Forfait | - | Coût net | - |
| | | | | | | | |
| 9 |  | Elément | Porte | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| | | Position | Arrière Droit | Coût Réparation | - | Valeur Brute | - |
| | | Dommages | Rayure | Temps Peinture | - | Dépréciation % | - |
| | | Intensité | - | Coût Peinture | - | Dépréciation | - |
| | | Opération | Lustrage | Forfait | - | Coût net | - |
| | | | | | | | |
| 10 |  | Elément | Porte | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| | | Position | Avant Droit | Coût Réparation | - | Valeur Brute | - |
| | | Dommages | Rayure | Temps Peinture | - | Dépréciation % | - |
| | | Intensité | - | Coût Peinture | - | Dépréciation | - |
| | | Opération | Lustrage | Forfait | - | Coût net | - |
| | | | | | | | |

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.1 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.7 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.4 Mm

Résumé d'évaluation

| | | | | | |
|-----------|--------|--------------|---|----------|--------|
| Prix Brut | 90,00€ | Dépréciation | - | Prix Net | 90,00€ |
|-----------|--------|--------------|---|----------|--------|

Main d'oeuvre

| | Tarif horaire | Temps | Prix Brut | Dépréciation % | Dépréciation | Prix Net |
|--------------------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|----------|
| Tôlerie | 51,00€ | 1,00 | 51,00€ | - | - | 51,00€ |
| Peinture | 78,00€ | 0,50 | 39,00€ | - | - | 39,00€ |
| Prise en charge peinture | 78,00€ | 0,00 | 0,00€ | - | - | 0,00€ |

Divers

| | Prix Brut | Dépréciation % | Dépréciation | Prix Net |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------|
| Petites pièces / Frais d'élimination | 0,00€ | - | - | 0,00€ |
| Prix pièce | 0,00€ | - | - | 0,00€ |
| Forfait | 0,00€ | - | - | 0,00€ |