

Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZ6 RL012949	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GV-606-JX	Modèle	C5 AIRCROSS BHD1 130 S&S EAT8 PLUS	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	28/02/2024	Année	2024	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	25 172 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PXC B0RABB
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	145
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	01/04/2025	Parc	QUINCIEUX
-------------------	------------	------	-----------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 6.9 mm

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.5 mm

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Jante spéciale 18"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



●

Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

4



●●

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



●●

Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6



●●

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

7



●●

Elément	Enjoliveur d'antibrouillard
Position	Avant Droit
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

8



●●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9



●●

Elément	Feu clignotant latéral
Position	Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

10



●●

Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Forfait

11



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.0 Mm
 PneuARG Goodyear 225/55/18 V 6.9 Mm
 PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 6.0 Mm
 PneuARD Goodyear 225/55/18 V 6.5 Mm